

附件

沧州市南皮县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-524	9月6日	沧州市	南皮县	潞灌乡刁北村	南皮县华盛五金制造有限责任公司	中国河北省沧州市南皮县S383	未安装治污设施	现场检查时，该企业五金配件加工项目正在生产，喷沙工序有工人正在作业，存在以下问题：喷沙工序有开工，有粉尘等污染物产生，未安装粉尘废气处理设施，喷沙工序产生的粉尘未经收集处理，通过车间内排气扇直接外排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
HB-07-525	9月5日	沧州市	南皮县	寨子镇占庄村（沧州腾森五金制品有限公司西南面）	南皮县寨子镇占庄村袁良超铸造厂（沧州腾森五金制品有限公司西南面）	中国河北省沧州市南皮县	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该铸造厂正在生产，有8名工人正在作业，发现问题：1. 该厂无环保手续；2. 检查时熔炼、压铸工序在作业，未安装熔炼废气处理设施，废气未经处理经收集管道直接外排。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-526	9月5日	沧州市	南皮县	寨子镇肖桥村	沧州嘉力五金工具制造有限公司	中国河北省沧州市南皮县S383	未安装治污设施	现场检查时焊接工序正在生产，有工人在作业，车间内有很浓的烟气，焊接工序废气收集只安装了收集管道，未安装废气处理设施，烟气经管道收集后没有处理直接外排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
HB-07-527	9月5日	沧州市	南皮县	S285道四港新义河桥东南面100米处	南皮县S285道四港新义河桥东南面100米处露天焚烧垃圾点	中国河北省沧州市南皮县S285	露天焚烧	现场检查时，发现位于沧州市南皮县S285道四港新义河桥东南面100米处有露天焚烧垃圾，焚烧的主要是生活垃圾，现场有明火和浓烟，焚烧过程有烟尘和废气产生，现场能嗅到刺鼻气味。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日
HB-07-528	9月4日	沧州市	南皮县	王寺镇刘夫青村乌寨线（沧州精助化工厂对面）	刘夫青村乌寨线路旁李成江铸造厂（沧州精助化工厂对面）	中国河北省沧州市南皮县S285	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该厂铸造项目正在正产，主要生产设备有：熔炼炉2台、打砂机1台，现场作业人员5人，现场有生产原料，有产品轮毂，无环保手续，铸造项目熔炼工序使用焦炭作燃料，未安装废气收集处理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日