

附件

承德高新技术产业开发区督办问题清单

| 编号        | 检查时间 | 城市  | 县区  | 乡镇       | 污染源名称        | 污染源地址              | 问题类型      | 存在问题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 整改要求                                 | 完成时限  |
|-----------|------|-----|-----|----------|--------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| HB-07-804 | 9月6日 | 承德市 | 高新区 | 上板城镇老爷庙村 | 承德汇彩玻璃器皿有限公司 | 河北省承德市承德县X544(上滦线) | 工业粉尘无组织排放 | 该企业正常生产，投诉部分属实。1. 企业在上色喷漆工序会产生一定量的 VOCs 废气，但企业一直全部使用水性漆，漆房密闭，废气整体换风收集后，经活性炭吸附装置处理后排气筒排放。设施运行正常，活性炭更换及时，处理效果较好，不存在排放有毒有害气体。该变更去年已做过环评报告表并经环保局审批通过；2. 企业在生产玻璃过程中，化料电炉共有一台大电炉，七台小电炉。电炉化料过程中会产生一定量的烟气，烟气产生量由着色剂加入量决定，而着色剂用量较少。其他原料石英砂和工业纯碱在窑炉化料过程中并不产生有毒有害气体和烟气。企业针对电炉烟气治理、上料及除尘设备等改造请第三方做了后评价报告书，并于9月3日向属地环保局提交。企业已签定了烟气处理装置购买合同。目前，烟气排放量最大的那台电炉（加着色剂最多），已对烟气有效收集并加装了简易除烟气装置（水洗），经处理后车间内排放。但仍存在一定量无组织烟气外排。 | 安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。 | 9月30日 |

| 编号        | 检查时间 | 城市  | 县区  | 乡镇       | 污染源名称       | 污染源地址     | 问题类型        | 存在问题                                                                               | 整改要求                                                                               | 完成时限   |
|-----------|------|-----|-----|----------|-------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HB-07-805 | 9月5日 | 承德市 | 高新区 | 上板城镇卸甲营村 | 承德光大输送机有限公司 | 河北省承德市承德县 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时发现，该企业正常生产，两个喷漆房喷漆产生的VOCs废气经过滤去除漆雾后进入活性炭吸附装置处理后排放，活性炭填充不完全，且已饱和，不能有效处理VOCs废气。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 10月20日 |