

附件

承德市双滦区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-801	9月16日	承德市	双滦区	双塔山镇元宝山村	承德皇家珠宝城工地	河北省承德市双滦区滦阳路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，存在问题：1. 挖掘土方未湿法作业；2. 未安装车辆冲洗平台。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日
HB-07-802	9月7日	承德市	双滦区	大庙镇小三岔口村	承德路桥建设总公司	河北省承德市双滦区 S256	排污口不规范	该企业正常生产，经现场检查发现如下问题：1. 沥青拌和设备废气治理设施废气排放口不规范，未安装采样平台，原废弃排放口未拆除；2. 沥青导热油炉燃烧废气排放口不规范，未安装采样平台；4. 成品料沥青烟废气治理设施排放口不规范，未安装采样平台。	对废弃的排放口进行拆除，并完善现有大气排放口的标识、采样平台、采样口。	10月20日