

附件

衡水市滨湖新区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-597	9月16日	衡水市	滨湖新区	彭杜乡赵辛庄	衡水路港工程橡胶有限公司	中国河北省衡水市桃城区衡水枣路66号	工业粉尘无组织排放	现场检查时企业正在生产，存在问题如下：1. 露天焊接烟尘，无集气设施，烟尘无组织排放；2. 车间焊接工艺未在集气罩里面进行，烟尘直排。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
HB-07-598	9月16日	衡水市	滨湖新区	彭杜乡王许庄	衡水鑫泰桥梁配件科技有限公司	中国河北省衡水市桃城区S282	未安装治污设施	现场检查时企业正在生产，存在问题如下：1. 铸造加工过程中，打磨工序、电焊工序未安装治污设施，烟气直排；2. 三台除尘设备均未开启；3. 一个排气管检测口敞开，未封闭。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	10月20日
HB-07-599	9月16日	衡水市	滨湖新区	彭杜乡王许庄村	衡水滨湖新区泽优脚轮厂	中国河北省衡水市桃城区S282	治污设施不正常运行	现场检查时企业正在生产存在问题如下：注塑工序正在生产，UV光氧净化设备未开启。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-600	9月9日	衡水市	滨湖新区	河北省衡水滨湖新区彭杜乡南王庄村	衡水力能新材料工程有限公司	中国河北省衡水市滨湖新区	治污设施不正常运行	检查时，该企业正在生产，发现问题如下：焊接车间正在生产，焊烟吸尘装置未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
HB-07-635	9月3日	衡水市	滨湖新区	横枣路	衡水市橡胶总厂有限公司	中国河北省衡水市桃城区衡枣路989号	未落实VOCs整治要求	现场检查时企业正在生成，问题如下：1. 硫化车间生产过程中废气收集系统管道脱落，VOCs直排；2. 部分加工设备未装密闭软帘；3. 检修产生的用于生产使用的废油未密封贮存，VOCs直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日