

附件

衡水市武强县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-636	9月16日	衡水市	武强县	武强县新建路商业街东侧	都市绿城	中国河北省衡水市武强县新建路50号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正常施工，存在以下问题：1. 工地进出口未硬化，扬尘明显；2. 出入口未设置冲洗平台；3. 工地未设置喷淋降尘措施，施工场地路面干燥，积尘较厚。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日
HB-07-637	9月15日	衡水市	武强县	新开街北	泰华广场建筑工地	中国河北省衡水市武强县新开街38号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在以下问题：1. 冲洗平台未正常使用，进水口未连接水源；2. 工地裸土未完全覆盖；3. 场地路面未潮湿化，车辆通过有扬尘污染。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-638	9月13日	衡水市	武强县	武强镇陈院村沃源农机专业合作社旁	武强镇陈院村沃源农机专业合作社旁无名堆场	中国河北省衡水市武强县G307(歧银线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现该堆场存在以下问题：1. 该堆场面积 6000 平方米裸土未覆盖；2. 堆场进出口未硬化；3. 未设置喷淋降尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HB-07-639	9月12日	衡水市	武强县	武强县朝阳路35号	河北省武强县路桥工程处	中国河北省衡水市武强县平安北路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正常生产，有沥青拌合站一套，存在一下环境问题：在筛分工序中，溢料排入储料间，铲车在储料间清理废料作业时，导致粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和大气污染物有效收集处理。	9月30日