

附件

秦皇岛市海港区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-777	9月14日	秦皇岛市	海港区	海港经济开发区	秦皇岛环亚设备股份有限公司	海港区丰业路21号	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该加工厂正在生产,焊接时使用型号为DF-HY焊烟净化器。厂区内建设了移动式喷漆房,已安装两套型号为DF-GY的光触媒废气净化器,目前组织第三方办理环评验收中,于2018年9月底前完毕。存在问题:有露天喷漆。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日
HB-07-778	9月10日	秦皇岛市	海港区	峨眉山路	秦皇岛万通房地产集团开发有限公司盛泰西苑(地块三)	河北省秦皇岛市海港区G102(北环西路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该施工工地正在施工,存在问题:1.工地西门和南门没有工地车辆冲洗设施,也没有人工冲洗痕迹,车辆出入时会产生扬尘;2.工地部分土堆未彻底苫盖。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-779	9月6日	秦皇岛市	海港区	秦皇东大街532号	秦皇岛发电有限责任公司	河北省秦皇岛市海港区晨睿路	排污口不规范	现场检查时，该发电厂正在生产，存在问题：1. 第4号机组的手工采样口封闭不严密，存在漏风现象。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
HB-07-780	9月6日	秦皇岛市	海港区	腰站庄	海港区富阳热力附近建筑工地西侧砂石堆	中国河北省秦皇岛市海港区北环路辅路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，存在如下问题：1. 位于北环路富阳热力附近建筑工地西侧，约200立方米砂石露天堆放，未苫盖；2. 在建筑工地附近，下光缆挖掘的杂土，露天堆放在建筑工地西侧，约占1800平方米左右，刮风时会起扬尘；3. 建筑工地附近的辅路，路面未及时洒水，起扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日