

附件

石家庄市藁城区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
----	------	----	----	----	-------	-------	------	------	------	------

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-024	9月15日	石家庄市	藁城区	石家庄良村经济技术开发区清源街	河北宏昌天马专用车有限公司	中国河北省石家庄市藁城市清源街	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：1. 该公司面漆车间正在作业，配套的废气治理设施采用活性炭吸附后高空排放，检查时要求企业打开活性炭柜，而装在治理设施的活性炭已经板结，不能正常发挥作用，从而影响废气治理效果；2. 公司南面停车场未采取清扫、洒水等措施，控制、减少粉尘和气态污染物排放，致使粉尘无组织排放严重；3. 该公司面漆车间和漆面烘干室在作业时门窗未密闭，致使部分挥发性废气直接散至车间，且厂房大门开放，未密闭；4. 在烘干房外有产品进行室外喷漆痕迹，产生的挥发性有机物气体未经收集处理直接散排。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
HB-07-025	9月15日	石家庄市	藁城区	南董镇南洼村	石家庄大众肥业有限公司	中国河北省石家庄市藁城市G4(京港澳高速)	其他涉气环境问题	群众反映情况基本属实，现场检查时，企业未生产，存在的问题为原料库房密闭效果较差，废气收集率较低，现场检查时车间外有异味。	调查核实，责令整改。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-026	9月14日	石家庄市	藁城区	丘头镇桥板村牌坊东	张东宁涂料加工点	中国河北省石家庄市藁城市马山线	未安装治污设施	现场检查时企业未生产，该企业从事涂料生产，但现场发现近期有生产痕迹且具备生产能力，该企业无环保、工商、国土和规划等主管部门手续，且产生工艺节点均未安装任何污染治理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
HB-07-027	9月14日	石家庄市	藁城区	梅花镇木连城	藁城区世昌灯座厂	中国河北省石家庄市藁城市	工业粉尘无组织排放	现场检查时，企业未生产，有配套废气污染治理设施。但废料粉碎车间1个集气罩距产尘点较高，收集效率较低，且有2个集气罩未对应产尘点。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
HB-07-028	9月11日	石家庄市	藁城区	曹家庄村东南角（220KV廉丰线015号铁塔东50米垃圾堆场）	石家庄市藁城市G4（京港澳高速）西侧曹家庄村东南角垃圾焚烧	中国河北省石家庄市藁城市G4（京港澳高速）	露天焚烧	中国河北省石家庄市藁城市G4（京港澳高速）西侧曹家庄村东南角（220KV廉丰线015号铁塔东50米垃圾堆场）垃圾堆场露天焚烧垃圾点	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日
HB-07-029	9月10日	石家庄市	藁城区	九门乡只照村南	藁城区泽众鞋厂	中国河北省石家庄市藁城市	治污设施不正常运行	现场检查时，企业正在生产，车间配套的VOCs处理设施未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-030	9月9日	石家庄市	藁城区	南董镇南大章村东南角新京港澳高速西侧无名料堆场	石家庄藁城区南董镇南大章村东南角新京港澳高速西侧无名料堆场	中国河北省石家庄市藁城市G4(京港澳高速)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HB-07-031	9月7日	石家庄市	藁城区	西关镇前西关村	石家庄今奥地毯有限公司	中国河北省石家庄市藁城市	治污设施不正常运行	现场检查时发现，企业正在生产，存在以下问题：1. 企业一号车间对应的毛毯烘干废气处理设施的1号喷淋塔循环泵未工作，要求企业更换其循环泵后可正常运行喷淋；2. 喷淋水没按要求调节Ph值到6~9的环保要求，池体油污和垃圾较多，没有及时清理；3. 1号车间内烘干机出口处集气罩废气收集率较低，逸散气体明显可见；4. 一号车间地毯烘干废气排气筒没满足15米高度要求。	调查核实，依法查处，符合移送条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-032	9月6日	石家庄市	藁城区	世纪大道与廉西大街交汇处兴华公园	花王生态工程股份有限公司承建兴华公园项目	中国河北省石家庄市藁城市世纪大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业，存在以下问题：1. 堆场覆盖率未达到85%；2. 工地进出口冲洗设施自动感应设备损坏，车辆经过时无喷淋水。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日
HB-07-033	9月5日	石家庄市	藁城区	九门回族自治县早落村东	石家庄市藁城区太行建材厂	中国河北省石家庄市藁城市S302	工业粉尘无组织排放	现场检查发现环保投诉属实，该企业正在生产，主要从事水泥生产，现场无组织排放较严重，主要有以下问题：1. 厂区石粉堆场为露天堆放，无防风抑尘网或挡墙，也无防雨淋措施，堆存区大部分未采取覆盖；2. 厂区道路部分区域有近3mm厚的扬尘；3. 现场洒水记录无法反应洒水作业是否落实或落实的频次，厂区内扬尘较大。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
HB-07-034	9月4日	石家庄市	藁城区	东宁路9号	石家庄神力精细化工有限公司	中国河北省石家庄市藁城市振兴北街	治污设施不正常运行	现场检查时大限，部分设施正在运行，存在的问题：部分反应及精馏装置在生产，正在生产的工序所对应的废气处理设施（真空泵尾气处理设施）不能正常运行，经现场测试，要求企业打开喷淋循环泵电源，循环泵不能运转。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日