

附件

石家庄市井陉矿区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-045	9月14日	石家庄市	井陉矿区	贾庄镇	渣土运输车（冀A0H2U0）	中国河北省石家庄市井陉矿区S202(平涉路)	渣土车覆盖不完全	现场检查发现车牌号为冀A0H2U0的渣土车正在202省道西侧的公路上行驶，无任何覆盖措施。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日
HB-07-046	9月9日	石家庄市	井陉矿区	贾庄镇	石家庄海方机械有限公司	中国河北省石家庄市井陉矿区北寨村南	未安装治污设施	现场检查时该企业正在生产，该企业主要从事机械设备生产加工，露天新建1台火焰切割机，切割烟尘无配套环保收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
HB-07-047	9月9日	石家庄市	井陉矿区	贾庄镇	石家庄清凉湾热力股份有限公司	中国河北省石家庄市井陉矿区新菲路	未按排污许可证要求排污	该企业主要从事热力发电，现场检查时，该企业正在生产中，存在以下问题：1. 批建不一，环评要求燃料为天然气，实际该公司使用燃料为焦炉煤气；2. 该公司未验收，也未取得排污许可证，擅自排污。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第九十九条立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-048	9月9日	石家庄市	井陉矿区	贾庄镇	石家庄新世纪煤化实业集团有限公司	河北省石家庄市井陉矿区北纬西路北侧	未按排污许可证要求排污	现场检查时正在生产，该企业主要从事焦炭生产加工，现场检查时，该企业正在生产中，主要工艺为炼焦，存在以下几个问题：1. 该企业项目未验收，也未取得排污许可证，擅自排污；2. 根据石家庄市大气办（2016）5号文件要求，焦化厂2017年年底前完成干熄焦改造，而该企业目前还是采用湿熄焦工艺，未完成改造。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第九十九条立案处罚。	10月20日
HB-07-049	9月8日	石家庄市	井陉矿区	贾庄镇	石家庄市矿区丰鑫玻璃制品有限公司	中国河北省石家庄市井陉矿区新菲路	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产中。主要从事玻璃微珠生产加工，现场其中筛分工段正在作业中，项目配套的水浴式除尘器进水阀门关闭，该除尘器未在运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
HB-07-050	9月8日	石家庄市	井陉矿区	河北省石家庄市井陉矿区世纪大道北	河北协诚生物科技有限公司	河北省石家庄市井陉矿区贾凤路	治污设施不正常运行	现场检查发现，该企业正在生产，主要从事氨基酸系列产品生产加工，其中溶解、过滤等工段配套的工艺异味环保处理设施为尾气净化系统，该废气抽风泵开启，但配套的水喷淋设施水泵未开启，喷淋设施未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关行政拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-051	9月8日	石家庄市	井陉矿区	横涧乡	石家庄市矿区天兴金属材料有限公司	中国河北省石家庄市井陉矿区S202(平涉路)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.5蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
HB-07-052	9月6日	石家庄市	井陉矿区	凤山镇	石家庄冀晨灌溉机械有限公司	中国河北省石家庄市井陉矿区云凤路	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产中，主要从事灌溉设备生产制造，存在以下问题：环评审批内无喷漆工段，企业擅自设置了一个喷漆车间，无任何环保处理设施，喷漆废气直接通过排风机排到外环境。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
HB-07-053	9月6日	石家庄市	井陉矿区	贾庄镇	石家庄双冠泵业有限公司	中国河北省石家庄市井陉矿区新菲路	未安装治污设施	该企业主要从事泵件生产加工，现场检查时正在生产中，根据环评审批，该企业只允许从事毛坯件的机加工和焊接作业。主要存在以下问题：1. 该企业生产范围明显扩大，未经环保审批，新增1台中频炉从事熔炼作业，1台抛丸机，2台热处理炉；2. 现场检查时，中频炉未在生产但厂里员工承认前两天还在从事生产，因车间装修才停工的，现场还有一定数量浇铸成品堆放；3. 中频炉目前无环保处理设施，熔炼废气直接排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-054	9月5日	石家庄市	井陉矿区	河北省石家庄市井陉矿区矿务局一矿	河北鑫跃焦化有限公司	河北省石家庄市井陉矿区贾凤路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产中，主要从事焦炭生产加工，存在以下问题：脱硫（含再生塔）及蒸氨工序贮槽废气配套喷淋设施正在运行中，其中酸洗喷淋塔的喷淋液用 PH 试纸检测已呈碱性，经当地环保部门检测值为 9.2，现场氨气异味明显。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关拘留条件的，及时移送。	10月20日
HB-07-055	9月5日	石家庄市	井陉矿区	石家庄市井陉矿区井阳路5号	石家庄工业泵厂有限公司	河北省石家庄市井陉矿区矿市北街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产中，主要从事矿用水泵生产加工，存在以下问题：该企业喷漆房未在作业，厂区内存在多处刷漆点，无任何处理设施，刷漆废气未经收集处理直接排放，异味明显。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日