

附件

石家庄市栾城区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-090	9月16日	石家庄市	栾城区	冶河镇	华明物流园内	中国河北省石家庄市栾城县G308(石栾大街)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现1台1蒸吨以下的燃煤锅炉，炉仓内有煤灰，现场有少量燃煤，烟筒未进行物理切割，可正常供暖使用。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
HB-07-091	9月16日	石家庄市	栾城区	娄底镇西羊市村	河北日正金属制品有限公司	中国河北省石家庄市栾城县X056(富康路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时企业正在生产，有喷漆工序、焊接工序，未安装污染治理设施，焊接烟气、喷漆产生的有机废气无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-092	9月15日	石家庄市	栾城区	窦妪镇	窦妪镇王村无名石料加工生产厂	中国河北省石家庄市栾城县	未安装治污设施	现场检查时企业正在生产，石料破碎加工未安装除尘设施，厂区未进行硬化，车间无任何喷淋设施，有大量粉尘。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
HB-07-093	9月10日	石家庄市	栾城区	窦妪镇	窦妪镇中学对面无名沙石料堆厂	中国河北省石家庄市栾城县S392(衡井线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HB-07-094	9月8日	石家庄市	栾城区	栾城镇邢家庄村村北	栾城区东航塑料厂	中国河北省石家庄市栾城县圣雪路	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业一条生产线正常生产，吹膜工艺已安装集气罩，存在问题：检查时未开启UV光氧化设施。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关行政拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-095	9月7日	石家庄市	栾城区	冶河镇	栾城区冶河镇大营村东无名油墨喷刷点	河北省石家庄市栾城县大营路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现，该企业未进行生产，现场未提供任何相关手续，有油墨喷刷原料、设备，加工点内有刺鼻气味。未安装环保设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HB-07-096	9月6日	石家庄市	栾城区	楼底村	栾城区东吉鸟木门厂	中国河北省石家庄市栾城县	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，举报件有臭味情况属实。存在问题：1. 木工车间下料、开槽等工序作业面及地面有木料粉末，集尘设施收集效率低或怀疑有生产时不开启现象；2. 面漆房安装有集气罩，但房间底部处有两处排风口；3. 废弃喷漆房未进行全密闭，有气味产生；4. 环评要求底漆房设置一座沉淀池，现场检查时未设置；5. 打磨车间有严重气味，该车间设置有排风口。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-097	9月6日	石家庄市	栾城区	楼底镇	樊家屯村村西无名搅拌站	中国河北省石家庄市栾城县振兴路	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，举报情况属实，该企业未进行生产，但从现场情况来看，有扬尘污染，存在以下问题：1. 现场堆放大量生产原料露天堆放，未进行防尘措施，大风天气易产生扬尘；2. 该企业无法提供任何手续；3. 生产线未进行封闭，未建设污染防治设施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
HB-07-098	9月5日	石家庄市	栾城区	冶河镇	河北建业预料混凝土公司南100米无名砂石料堆场	河北省石家庄市栾城县X017	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HB-07-099	9月5日	石家庄市	栾城区	冶河镇	河北建业预料混凝土有限公司	中国河北省石家庄市栾城县X017	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该企业正在生产，物料车运输出口未开启喷淋设施，运砂车辆未进行遮盖等防尘设施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日