

附件

唐山市古冶区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-191	9月16日	唐山市	古冶区	古冶街道	唐山市古冶区燕星小伟汽车维修厂	中国河北省唐山市古冶区G205(唐古路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该厂正常经营，烤漆房安装一台UV光解氧化废气净化装置，未见喷漆作业。存在问题：开机检查发现：1. 废气VOC第一层活性炭方格内大部分无活性炭 2. 净化装置过滤活性棉板结损坏，未按设备要求工作50小时需更换。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-192	9月11日	唐山市	古冶区	卑家店镇	卑家店镇 华金山壹 号二期西 侧500米 处无名堆 场	中国河北省唐山市 古冶区北 外环路东 华金山壹 号二期西 侧500米 处	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查时，在古冶区东华金山壹号二期西侧，东方楼南路口西侧约500米处有一土方堆场。存在问题：整个土方堆场未采取任何覆盖措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HB-07-193	9月6日	唐山市	古冶区	范各庄镇	唐山市古 冶区南范 新宇装饰 材料店	中国河北省唐山市 古冶区 S262(迁曹 线)	新发现清 单外应淘 汰燃煤锅 炉	现场检查时，在南范新市街104号发现现场门面房在经营建材，后场仓库内靠围墙处发现1台0.1吨以下燃煤锅炉，现场未使用，烟筒未切割。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
HB-07-194	9月5日	唐山市	古冶区	王辇庄乡	唐山市古 冶区鼎鑫 新型墙体 建材厂	中国河北省唐山市 古冶区王 辇庄乡石 匠营村西	治污设施 不正常运 行	现场检查时，该企业正常生产，有环评手续，产生的废气经脱硫设施处理后排放。存在问题：迁址建设煤矸石烧结多孔砖生产线脱硫废水未经旋流浓缩和板框压滤机脱水处理，脱硫产物处理系统已损坏，现场开启设备不能正常运行，经现场询问负责人压滤设备有半年时间未使用；2.烟气排放感观排放不正常。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-195	9月4日	唐山市	古冶区	卑家店镇	福森货运	中国河北省唐山市古冶区北外环路红绿灯交叉口	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该企业未生产，发现一台0.5蒸吨以下燃煤锅炉，锅炉长时间停用，铭牌锈蚀不清，烟道未割除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日