

附件

唐山迁安市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-255	9 月 14 日	唐山市	迁安市	迁安市五 重安乡黄 金寨南桥 头铁矿	迁安市五 重安乡黄 金寨南桥 头李作银 铁矿	中国河北 省唐山市 迁安市 S363(三抚 线)	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	信访举报部分属实。根据信访 举报，督察组进行现场检查。 现场有矿砂装运痕迹，存在粉 尘污染，噪声问题无法核实。 铁矿生产设备已拆除。8 月 30 日当地政府接到群众举报有 人在该区域私自开采沙子，政 府已对该沙场负责人下达了 停止采运沙子通知书。现场检 查发现问题：尾矿沙大面积露 天堆放，未进行苫盖，易产生 扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输 送方式；块状物料入棚入仓或建设 挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事业单位存 在违法行为的，依据《大气污染防 治法》第一百一十七条，立案处罚。	9 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-256	9月10日	唐山市	迁安市	大五里乡 大五里村 西	迁安联钢 增洲钢管 有限公司	中国河北 省唐山市 迁安市	治污设施 不正常运 行	现场检查时企业3条镀锌生产线中的1条线正在生产，3条冷轧生产线中的1条线正在生产。发现问题：1. 废气处理设施不正常运行：1#冷轧工序正在生产，生产过程会产生VOCs废气，该工序配套建有喷淋-等离子-光氧-臭氧净化-粗糙净化废气处理系统，检查时喷淋塔循环泵、废气引风机均未开启；2. 未批先建、未验先投：该企业3条冷轧线未经环评审批，检查时1#冷轧生产线已投入生产。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
HB-07-257	9月8日	唐山市	迁安市	赵店子镇 申刘庄村 北	迁安市赵 店子镇腾 龙铁矿	中国河北 省唐山市 迁安市	工业粉尘 无组织排 放	现场检查时，企业正在生产，发现问题：1. 一车间破碎工艺成品下料口正在下料（湿料），下料过程有无组织粉尘产生，落料点可见明显粉尘。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日