

附件

晋城市经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-175	9月9日	晋城市	经济技术开发区	金匠社区	晋城市金匠工业园区金匠街西延道路工程	中国山西省晋城市泽州县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工程正在施工,存在以下问题: 1. 石料破碎时未采取湿法作业,有扬尘; 2. 裸土、石灰等未覆盖,积尘较重,车辆经过时有扬尘; 3. 物料装卸时(石灰)无喷淋、雾炮等抑尘设施,有扬尘; 4. 铲车作业时无喷淋、雾炮等抑尘措施,有扬尘。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-185	9月15日	晋城市	经济技术开发区	开发区	晋城市粤晋汽车修配中心	中国山西省晋城市城区颐翠路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该企业未生产,喷漆房已封闭,存在以下问题:1. 过滤棉已被漆渣糊死;2. 活性炭已被漆渣糊死。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日
SX-07-187	9月9日	晋城市	经济技术开发区	金匠街道	山西路桥一公司 HT3 项目	中国山西省晋城市经开区金匠街道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工程正在施工,存在以下问题:1. 挖掘机作业时无抑尘措施,有扬尘;2. 进出口主要道路未硬化;3. 进出口无车辆冲洗平台。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	9月30日
SX-07-188	9月9日	晋城市	经济技术开发区	金匠街道	智慧能源综合楼项目	山西省晋城市开发区东田石村西南角,X747 路北	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工,存在以下问题:主要道路未硬化。现场无雾炮等抑尘设施,车辆冲洗装置无使用痕迹。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	9月30日