

附件

晋城市泽州县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-191	9月11日	晋城市	泽州县	大东沟镇东刘河村	大东沟镇东刘河村常小娃农田秸秆焚烧点	中国山西省晋城市泽州县S332	露天焚烧	经现场检查发现大东沟镇东刘河村常小娃农民在自家农田里，位于东刘河村西侧50米，有长30米，宽15米地块正在焚烧玉米秸秆，污染环境。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日
SX-07-192	9月8日	晋城市	泽州县	周村镇坂上村	山西臻固商砼有限公司	中国山西省晋城市泽州县S332	工业粉尘无组织排放	该厂属建材行业，商砼搅拌站处于生产状态，存在以下几点问题：料仓与主机之间传送带出灰口处无接灰装置，易产生二次扬尘。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-193	9月6日	晋城市	泽州县	晋城开发区兰花路690号	中国航发山西航空发动机维修有限责任公司	中国山西省晋城市泽州县	未落实 VOCs 整治要求	现场检查该企业在生产，发现：1. 环评批件不符，喷漆工段没有取得环评手续；2. 表面处理分厂喷漆工段有废气处理设施，烤漆箱无废气处理设施，导致废气直排；3. 喷漆工段喷漆间没有全封闭，导致废气不能完全集中收集，造成 VOCs 部分废气无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日