

附件

晋中市和顺县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-194	9月7日	晋中市	和顺县	滨河路北	山西银圣科技有限公司	山西省晋中市和顺县G207(锡海线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，该公司正在生产，一台2蒸吨的燃煤锅炉未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
SX-07-195	9月6日	晋中市	和顺县	坪松乡石南坪村	和顺县坪松乡岳波石籽厂	山西省晋中市和顺县G207(锡海线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该厂未生产，主要问题：1. 该石籽厂无排污许可证（原有排污许可证在2017年10月已过期，未发放新的排污许可证）；2. 大面积物料（产品）露天堆放，未覆盖，易产生扬尘；3. 该厂有生产迹象，两个原料进料口都有原料，厂区有作业车辆及工人，调取该厂7.8两月用电记录显示每天都有用电，日均用电约600度。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-196	9月6日	晋中市	和顺县	义兴镇尧村易地扶贫搬迁安置二区北围墙外50米农地	义兴镇尧村秸秆临时焚烧点	山西省晋中市和顺县	露天焚烧	现场检查发现，农地里正在露天焚烧秸秆。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日
SX-07-197	9月6日	晋中市	和顺县	坪松乡旧石南坪村阳煤集团和顺化工有限公司与和邢铁路一标段搅拌站中间位置及西北方300米处	中铁十八局和邢铁路和顺县一标段工地	山西省晋中市和顺县S318(董榆线一级公路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现，该标段正在生产，主要问题有：施工现场未洒水，主要道路未硬化，产生大量扬尘。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百五十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日
SX-07-198	9月6日	晋中市	和顺县	邢村S318与207国道交叉口往东500米	义兴镇邢村沥青搅拌站	山西省晋中市和顺县S318(董榆线一级公路)	未安装治污设施	现场检查发现，该沥青搅拌厂未生产，主要问题：1.该厂无环保手续；2.未安装烟尘收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-199	9月5日	晋中市	和顺县	李阳镇泊里村村北400米，007乡道旁	李阳镇泊里村秸秆临时焚烧点	山西省晋中市和顺县	露天焚烧	现场检查发现，正在露天焚烧秸秆。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日
SX-07-200	9月5日	晋中市	和顺县	李阳镇北李阳村罗家湾	和顺县鑫盈废料有限公司	山西省晋中市和顺县界李线	治污设施不正常运行	现场检查发现，该厂临时停产，生产设备有余温，主要问题：生产车间破碎机连接与袋式除尘器之间的管道已脱离，袋式除尘器无法正常运行，破碎机产生的粉尘无法收集。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
SX-07-201	9月5日	晋中市	和顺县	李阳镇泊里村	山西阳涉能源有限公司泊里发运站	山西省晋中市和顺县G207(锡海线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，该发运站正在营业，主要问题：1. 未落实环评要求，高站台装卸区未安装8个洒水喷头，在装卸煤炭时不能有效避免煤尘飞扬；2. 该锅炉在和顺县划定的禁煤区内，发运站配有1.5蒸吨燃煤锅炉，未按要求淘汰。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
SX-07-202	9月5日	晋中市	和顺县	喂马乡古窑口村	山西和顺天池能源有限责任公司	山西省晋中市和顺县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该厂正在生产，主要问题：1. 进出厂公路没洒水，车辆进出产生很大扬尘；2. 物料堆场露天随意堆放未入库且未覆盖，易引起扬尘；3. 煤炭下料口未封闭，存在粉尘无组织排放隐患。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-203	9月4日	晋中市	和顺县	太原路和天顺街交叉口	温会明快速补喷汽车漆	山西省晋中市和顺县天顺街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该喷漆行正在露天作业，主要问题为设有喷漆房，未安装 VOCs 收集处理装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-204	9月4日	晋中市	和顺县	义兴镇东埡村水井沟	和顺县天赐煤炭经销有限公司	山西省晋中市和顺县	治污设施不正常运行	经过现场检查，该公司未生产，但现场检查发现传送带上全部装载有煤，属临时停产。破碎、筛分车间袋式除尘器长期闲置，不能正常运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
SX-07-205	9月4日	晋中市	和顺县	义兴镇西埡村南沟48号	和顺县红星建材厂	山西省晋中市和顺县G207(锡海线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该厂未生产，主要问题有：厂区内露天堆放面积约1千多平方米的物料，未覆盖，有刺鼻气味；	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-206	9月4日	晋中市	和顺县	义兴镇荣晟四巷	义兴镇东关荣晟四巷废塑料加工点	山西省晋中市和顺县G207(锡海线)	新发现清单外“散乱污”	现场检查时发现，该加工点未生产，存在问题：1. 设备未拆除；2. 原材料露天堆放；3. 未断水、断电；4. 最近有生产痕迹，具备生产能力。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日
SX-07-207	9月4日	晋中市	和顺县	幸福路44号	和顺县昌宏汽修厂	山西省晋中市和顺县G207(锡海线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时该厂正在生产，发现问题：1. 露天喷漆；2. VOCs收集处理装置不能正常运行，多处破损，废气不能有效收集。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-208	9月3日	晋中市	和顺县	义兴镇北关村	山西和顺隆华北关煤业有限公司	山西省晋中市和顺县安和线	工业粉尘无组织排放	煤矸石下料口未封闭，存在粉尘无组织排放隐患。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和大气污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-209	9月3日	晋中市	和顺县	义兴镇凤台村	山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司	中国山西省晋中市和顺县	未安装治污设施	根据环评批复，该企业应在筛分工序安装集尘罩和布袋除尘器。经现场查看，未安装，且厂房未封闭完整。运输道路未硬化完全。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日