

附件

晋中市寿阳县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-301	9 月 13 日	晋中市	寿阳县	朝阳镇孙家庄村	寿阳县朝阳镇孙家庄万通建材厂	山西省晋中市寿阳县	未安装治污设施	现场检查时该企业正在生产，存在问题：1. 现场检查时该厂脱硫设施未建成，生产过程中产生的烟气直接外排；2. 现场检查时该厂物料棚正在建设，场地露天堆存有大量的煤矸石，未进行有效的覆盖，存在扬尘污染。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10 月 20 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-302	9月6日	晋中市	寿阳县	朝阳西街 82号	山西永丰汽车机械有限责任公司	山西省晋中市寿阳县G307(歧银线)	未落实VOCs整治要求	现场检查该企业正在生产，原锅炉房已拆除，发现问题：1. 该企业汽修车间其中一个喷漆房采用湿法处理（环评批复为滤棉活性炭吸附法处理）；2. 彩钢保温节能门改扩建项目喷漆房采用湿法处理（环评批复为滤棉活性炭吸附法处理）。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-303	9月6日	晋中市	寿阳县	宗艾镇宗艾村	寿阳县金港湾加油站（老板姓名：张美文）	山西省晋中市寿阳县索文路	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查该加油站未营业，存在问题：该加油站汽油机无油气回收装置。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-304	9月6日	晋中市	寿阳县	宗艾镇北河底村	寿阳中胜伟业东湾煤矿铁路专用线管理有限公司	山西省晋中市寿阳县S216	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该铁路专用线现场未作业，存在问题：长1000米，宽70米的铁路煤炭装卸线未建储煤棚，无防治扬尘污染措施，现场扬尘大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-305	9月6日	晋中市	寿阳县	宗艾镇神武村	寿阳县聚金湾实业有限责任公司	山西省晋中市寿阳县S216	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查该企业正在生产，存在问题：该企业厂区内露天堆放的700吨物料未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-306	9月5日	晋中市	寿阳县	朝阳镇闫家坪村	寿阳县三联煤业有限责任公司	中国山西省晋中市寿阳县	工业粉尘无组织排放	现场检查该企业正在生产，存在问题：1. 该企业2008年11月通过竣工验收，原洗煤工序已停止运行，未投入生产，但是利用原场地从事露天的选煤生产活动；2. 配选煤设备未建设任何大气污染防治设施；3. 场地未硬化，无扬尘防治措施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-307	9月5日	晋中市	寿阳县	朝阳镇草沟村	寿阳县广鑫煤炭加工有限公司（原名称：寿阳县广鑫矸石加工有限公司）	山西省晋中市寿阳县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业于2018年5月停产至今，发现问题：1. 该企业大量物料露天堆放未覆盖；2. 生产厂区内道路未硬化，扬尘污染严重；3. 投产至今未履行环保竣工验收。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-308	9月5日	晋中市	寿阳县	朝阳镇草沟村	寿阳县联海煤炭加工有限公司	山西省晋中市寿阳县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业未生产，发现问题：1. 该企业煤泥及原料煤未覆盖，露天堆放；2. 厂内道路未硬化，无扬尘防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-309	9月5日	晋中市	寿阳县	朝阳镇草沟村	寿阳县建新汽修厂大门正前方四十米处垃圾池	山西省晋中市寿阳县G307(歧银线)	露天焚烧	寿阳县建新汽修厂大门正前方四十米处垃圾池存在垃圾焚烧现象。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日
SX-07-310	9月3日	晋中市	寿阳县	温家庄乡温家庄村	寿阳县久鑫煤化有限公司	山西省晋中市寿阳县	物料堆场未落实扬尘治理措施	1. 该企业未生产。2. 有工人正在做基础设施建设。3. 车辆在向外运输煤泥。4. 地面未硬化，物料未覆盖，无任何扬尘污染防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-311	9月3日	晋中市	寿阳县	温家庄乡 山底铺村	寿阳县要保 士储煤场	山西省晋中 市寿阳县 S216	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	原散乱污企业已经取缔，但在该企业西南角，新发现约1200平方米左右的露天堆放的煤泥。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-312	9月3日	晋中市	寿阳县	温家庄乡 大兴庄村	山西平舒煤 业有限公司	山西省晋中 市寿阳县	治污设施不正 常运行	检查在生产，准备车间除尘器未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日