

附件

晋中市榆次区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-354	9月14日	晋中市	榆次区	桥东街东升路东侧	山西元久建筑工程有限公司承建嘉和园东苑1#住宅楼	山西省晋中市榆次区桥东街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在生产，存在问题：汽车冲洗台设置不合理，运输车未冲洗直接通过，施工的推土车冒黑烟。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日
SX-07-355	9月13日	晋中市	榆次区	桥东街南侧	榆次区桥东街嘉和园东苑2、4、6号楼工地	中国山西省晋中市榆次区桥东街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在生产，存在问题：一是该项目进出口地面未完全硬化，二是进出口车辆冲洗台形同虚设，检查时，工人才开始维修冲洗台。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日
SX-07-356	9月10日	晋中市	榆次区	东外环西	晋中大唐双语学校工程项目	中国山西省晋中市榆次区东外环西	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业，发现：进出门口地面未硬化；进出门口未安装车辆冲洗台，出入车辆扬尘大。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-357	9月9日	晋中市	榆次区	龙湖街东延,王湖街北	宝利心语小区(施工二标段)工程	龙湖街东延,王湖街北。	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现,该施工作业管理还不够完善,进出车辆未进入冲洗台冲洗。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	9月30日
SX-07-358	9月9日	晋中市	榆次区	东升路	泰悦御庭商住小区4#、5#、7#、8#、10#、11#楼,C、D、E、F、G商铺,门房	晋中市榆次区东升路东侧、龙湖街北侧、中航地块西侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,发现以下问题:1.该工地扬尘管理差,大片裸露土堆没有苫盖;2.大工地进出口没有配备车辆冲洗台、移动喷雾车;3.加之工地外道路一侧存在大量裸露土堆,车辆经过产生大量扬尘,建议地方政府有关部门对裸露土堆进行苫盖,加强管理,减少扬尘污染。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	9月30日
SX-07-359	9月8日	晋中市	榆次区	校园街北侧	晋中碧桂园7、8、9、11、12及地下车库	校园街北侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,发现以下问题:一是该工地进出主干路面未完全硬化,扬尘较大;二是进出口车辆冲洗台和移动喷雾车水管尚未接上,冲洗台不能使用,形同虚设。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	9月30日