

附件

晋中市榆社县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-360	9月7日	晋中市	榆社县	郝北镇邓峪村	华能榆社发电有限责任公司	中国山西省晋中市榆社县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该公司正在生产，两台 300MW 机组正在运行，脱硫、脱硝、除尘等设施正常运行。约 33000 平方米条形贮煤场燃煤露天堆放，只有极小部分进行覆盖，大部分未进行覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-361	9月7日	晋中市	榆社县	云竹镇云竹村	榆社县云竹驿精品酒店(有限公司)工地	中国山西省晋中市榆社县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时该酒店正在施工，施工现场大量裸露土地未覆盖，露天切割水泥砌块，造成大量扬尘，建筑现场脏、乱、差。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-362	9月6日	晋中市	榆社县	箕城镇沿北村	山西省榆社公路管理段箕城镇沿北村搅拌站	中国山西省晋中市榆社县S319南太线	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该搅拌站正在生产(无生产厂房、露天生产)，大量原料未覆盖，场内路面扬尘严重，运输车辆覆盖防泄漏效果不佳。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-363	9月6日	晋中市	榆社县	箕城镇太邢路关道口	榆社县众利汽车配件经销部	中国山西省晋中市榆社县漳源大道	未落实VOCs整治要求	检查时该厂正在生产，有喷漆房一套，喷漆废气经管道直接外排，未按照环保要求落实VOCs治理措施；无环保审批手续。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-364	9月5日	晋中市	榆社县	西马乡白北村	榆社县磊鑫废旧矿石加工处理有限公司	中国山西省晋中市榆社县S319	工业粉尘无组织排放	举报部分属实。现场检查时该企业未生产。正在进行设备安装。检查时发现：1. 颚式破碎机未安装除尘设备；2. 传送廊道未进行封闭。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和大气污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-365	9月5日	晋中市	榆社县	箕城镇桑树沟村南	榆社县军军煤球厂	中国山西省晋中市榆社县G55(太长高速)	未安装治污设施	举报属实。现场检查时发现：1. 该厂未生产；2. 有煤球生产设施一套，现场存有煤炭约600吨，煤球生产项目未经环评审批，未验收；3. 无任何污染治理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX-07-366	9月3日	晋中市	榆社县	云竹镇	中铁十二局集团有限公司(太焦高铁4标段隧道弃砟场)	中国山西省晋中市榆社县狐家沟村南侧	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业未生产，检查发现，弃砟再利用加工破碎机工段未进行封闭，碎砟传送廊道未进行封闭。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日