

附件

晋中市左权县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-367	9月16日	晋中市	左权县	拐儿镇旧寨村	左权县拐儿镇旧寨村拌合站	中国山西省晋中市左权县X351(松店线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该拌合站未生产，检查时发现：现场堆放大量物料，未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-368	9月14日	晋中市	左权县	龙泉乡原丈八村	原丈八村中晋太行炼化有限公司焦化项目	中国山西省晋中市左权县G207(锡海线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该工地正在施工，现场大量裸土未覆盖，未采取抑尘减尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-369	9月13日	晋中市	左权县	辽阳镇五里坨前村	左权金隅水泥有限公司	中国山西省晋中市左权县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该公司正在生产，物料堆场已进行封闭但是无雾炮、未安装喷淋设施；铁矿尾砂上料口抑尘门帘破损。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-370	9月13日	晋中市	左权县	辽阳镇蛤蟆滩村	辽阳镇蛤蟆滩村马二狗石料厂	中国山西省晋中市左权县S319	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该厂生产设备已拆除，有大量裸土未覆盖，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-371	9月12日	晋中市	左权县	寒王乡前寨村沙水道沟(韩小飞选煤厂)向北300米	左权县寒王乡前寨村沙水道沟无名储煤场	中国山西省晋中市左权县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该企业未生产，存在问题：露天堆放大量煤、煤渣、煤矸石，仅覆盖南侧一面极小一部分。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-372	9月11日	晋中市	左权县	寒王乡下 其至村	渣土运输 车(晋 A27778)	中国山西 省晋中市 左权县天 黎高速	渣土车覆盖 不完全	该车运输石子在寒王乡下其至村行使, 未覆盖。	依据《大气污染防治法》 第一百一十六条立案处 罚。	9月30日
SX-07-373	9月11日	晋中市	左权县	东河滩第 一号楼上 (院内)	左权县金 鑫汽修厂	中国山西 省晋中市 左权县 S319(滨 河北路)	未落实 VOCs 整治要求	检查时该公司正在生产,有喷漆房一 套,未使用,无废气收集处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储 采用密闭工艺或在有集气 系统的密闭空间进行,收 集后的废气经处理达标后 排放。存在违法生产行为 的,依据《大气污染防治 法》第一百零八条,立案 处罚。	10月20日
SX-07-374	9月11日	晋中市	左权县	辽阳镇东 长义村北 侧、清漳河 南侧	左权县经 济适用住 宅开发有 限公司	中国山西 省晋中市 左权县 S319	建筑工地未 落实“六个 百分百”要 求	检查时该工地正在施工,雾炮机无法使 用、喷淋等抑尘设施均未安装,施工现 场大量裸土未覆盖。	进一步调查核实,依据《大 气污染防治法》第一百一 十五条处罚,严格落实“六 个百分之百”要求,加强 工地扬尘控制。	9月30日
SX-07-375	9月11日	晋中市	左权县	万寿西街 北侧、原左 权县同达 煤化有限 公司场地	左权县安 信房地产 开发有限 公司(阳光 尚品住宅 项目一期)	中国山西 省晋中市 左权县万 寿西街	建筑工地未 落实“六个 百分百”要 求	检查时该公司正在施工,雾炮、喷淋设 施均不能正常使用,其中(11#、12#) 施工工地喷淋设施管就没有安装,大量 裸土未覆盖。	进一步调查核实,依据《大 气污染防治法》第一百一 十五条处罚,严格落实“六 个百分之百”要求,加强 工地扬尘控制。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-376	9月10日	晋中市	左权县	桐峪镇桐峪村庙官	左权县昌鑫矿山有限公司	中国山西省晋中市左权县S322	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该公司正在生产，年产铁精矿粉4万吨，原料全部露天堆放，未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-377	9月9日	晋中市	左权县	寒王乡平王村	山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	中国山西省晋中市左权县	工业粉尘无组织排放	信访举报部分属实。检查时该公司正在生产，日产量约3000吨，存放在贮煤仓，用汽车运至洗煤厂（全覆盖）；由贮煤仓装车过程中无粉尘收集设施及喷淋设施，贮煤场地及贮煤仓有裸土、煤堆未覆盖。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日