

附件

临汾市大宁县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-485	9月16日	临汾市	大宁县	昕水镇大冯村	山西一建大宁县移民新区安置项目	山西省临汾市大宁县G209(呼北线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，该工地正在施工，存在如下问题：1. 该工地东侧出入口车辆清洗装置未接有水管，无开关，无法正常运行；工地旁填埋污水管工地未设置车辆清洗装置；2. 工地出入口部分道路未进行硬底化；3. 砂石和黄泥露天堆放，未覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-486	9月10日	临汾市	大宁县	昕水镇大冯村	大宁县大冯砖厂	山西省临汾市大宁县G209(呼北线)	工业粉尘无组织排放	经现场检查，该工厂正在生产，存在如下问题：该工厂破碎筛分工序，物料输送未按环评要求设置封闭走廊，车间未完全封闭，车间内未设置喷洒水设施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-487	9月10日	临汾市	大宁县	小冯村008乡道	大宁县小冯村008乡道旁无名场地（佳淇搅拌站东南侧）	山西省临汾市大宁县G209(呼北线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该厂正在作业，存在如下问题：1. 场地出入口未实施道路硬底化处理，车辆出入容易造成扬尘污染；2. 现场堆放有大量砂石物料，未进行覆盖洒水等防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日