

附件

临汾市浮山县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-494	9月15日	临汾市	浮山县	天坛镇北外环路	小盖专业钣金烤漆	山西省临汾市浮山县北外环路	未落实 VOCs 整治要求	经现场检查,该钣金烤漆门市部正在生产,存在以下问题:未安装 VOCs 治理装置,地面有喷漆痕迹,现场车辆已喷完漆,正在回装零部件,且现场有明显的喷漆气味。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-495	9月13日	临汾市	浮山县	天坛镇西环街	浮山县西关街侯国星家燃煤锅炉	中国山西省临汾市浮山县西关街	清单内燃煤锅炉未淘汰	现场检查时发现,位于浮山县天坛镇西关街的侯国星商住两用楼,一楼内有1台0.3蒸吨燃煤锅炉属清单内应淘汰燃煤锅炉未拆除未切割烟道,属浮山县县城内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	9月30日
SX-07-496	9月11日	临汾市	浮山县	天坛镇西环街	浮山县林业局	中国山西省临汾市浮山县西关街	清单内燃煤锅炉未淘汰	现场检查时发现浮山县林业局有1台0.5蒸吨燃煤锅炉在清单内未淘汰未切割烟道,属清单内应淘汰未淘汰燃煤锅炉,位于浮山县县城内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	9月30日
SX-07-497	9月11日	临汾市	浮山县	天坛镇尧山西路	浮山县尧山西路鑫海浴都	中国山西省临汾市浮山县尧山西路	清单内燃煤锅炉未淘汰	现场检查时,发现该企业3蒸吨燃煤锅炉属清单内应淘汰未淘汰燃煤锅炉,位于浮山县县城内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-498	9月9日	临汾市	浮山县	张庄乡张庄村	山西鸿丰达铸业有限公司	中国山西省临汾市浮山县S230	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在的问题：现场检查时发现该企业厂区西南侧有工人正在露天喷漆无任何污染治理设施，有机废气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-499	9月9日	临汾市	浮山县	张庄乡东郭村	山西桥枫建筑工程有限公司	中国山西省临汾市浮山县S230	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时，该企业正在生产，存在的问题：经查阅《浮山县散乱污企业统计明细表》，得知山西桥枫建筑工程有限公司为清单内散乱污企业，显示已拆除部分设施。经查，该企业位于浮山县永一运输有限公司院内，主要从事混凝土搅拌，无手续无污染治理设施，院内有生产原料、罐车、拉料车若干，正在生产，未落实取缔要求。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-500	9月9日	临汾市	浮山县	张庄乡东郭村	浮山县恒伟混凝土有限公司	中国山西省临汾市浮山县S230	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，存在以下问题：1. 原料配料上料处用露天网筛作业，上料皮带出料口位置未密闭，存在料口粉尘逸散情况，未采取有效减尘降尘措施；2. 露天堆放易产尘的物料，未苫盖，存在扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-501	9月9日	临汾市	浮山县	天坛镇东二里村	浮山县天坛镇东二里村堆场	中国山西省临汾市浮山县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现位于浮山县天坛镇东二里村一处料堆，露天堆放易产生粉尘的物料，未采取防尘措施，存在扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-502	9月9日	临汾市	浮山县	天坛镇赵家垣村	浮山县天坛镇赵家垣村石料厂	中国山西省临汾市浮山县X540	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现位于浮山县天坛镇赵家垣村石料厂露天堆放易产生粉尘的物料，未采取防尘措施，存在扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-503	9月9日	临汾市	浮山县	天坛镇北外环路	福田汽修西侧物料堆场	中国山西省临汾市浮山县北外环路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现位于浮山县天坛镇北外环路福田汽修西侧院内露天堆放易产生尘的物料，未采取防尘措施，存在扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-504	9月9日	临汾市	浮山县	天坛镇北外环路	天坛镇福田汽修厂	中国山西省临汾市浮山县北外环路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该汽修厂工人正在喷漆作业，存在的问题：该汽修厂未安装 VOCs 治理设施，喷漆作业时有机废气未经处理直接排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-505	9月8日	临汾市	浮山县	浮山县浮古路西侧	浮山县广和精密制造有限公司	中国山西省临汾市浮山县X540	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在的问题：1. 涂胶热熔工段建有废气收集管道，但未配套治污设施，涂胶热熔过程中产生的有机废气经管道收集后通过抽风机直接排放至外环境；2. 涂布工段未配套治污设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-506	9月8日	临汾市	浮山县	天坛镇北外环路	浮山县李军石材门市部	中国山西省临汾市浮山县北外环路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产，但存在明显生产迹象，存在的问题：该门市部只有门市部营业执照无其他手续，大门上写着北关石材，场内设置有切割、石材加工等工序，无环保手续，无任何治污设施，通过调阅视频监控，发现石材加工工段于9月5日晚上21时开始生产，生产过程中会产生粉尘污染。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-507	9月5日	临汾市	浮山县	浮山县响水河镇上北陈村	浮山县丰润环保建材有限公司	中国山西省临汾市浮山县	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在的问题：1. 筛分机未按照环评要求，安装集尘罩和除尘设备；2. 部分红土原料堆露天堆放未覆盖。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX-07-508	9月5日	临汾市	浮山县	浮山县浮古路西侧	浮山县玉杰食用菌有限责任公司	中国山西省临汾市浮山县X540	清单内燃煤锅炉未淘汰	现场检查时，该企业正在试生产，存在的问题：该企业有一台清单内4蒸吨应淘汰燃煤锅炉，现场检查时未运行但未拆除，该锅炉位于浮山县县城内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
SX-07-509	9月5日	临汾市	浮山县	张庄乡涧头村	山西省浮山县尧山水泥有限公司	中国山西省临汾市浮山县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产，但有运输车辆进出，存在生产迹象，存在的问题：大量易产尘的物料露天堆放，未采取防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-510	9月3日	临汾市	浮山县	张庄乡东郭村	浮山县霖桥免烧砖有限公司	中国山西省临汾市浮山县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产，存在的问题：大部分沙土、煤面、除尘灰、脱硫石膏等物料露天堆放，未采取防尘降尘措施，存在扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日