

附件

宝鸡市蔡家坡经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX(陕西)-07-215	9月14日	宝鸡市	蔡家坡经济技术开发区	蔡家坡创业路东段(汽车检测站向东300米)	陕西嘉兆桥梁模板科技有限公司	中国陕西省宝鸡市岐山县G30(连霍高速)	未安装治污设施	信访件反映情况属实。现场检查时发现该企业未生产,当地政府给企业下达了整改通知书,企业老板也向当地政府写了停产承诺书。该企业被列为岐山县蔡家坡镇2018年第二批“散乱污”工业企业综合整治名单之内。存在问题:在厂内西北角发现有明显的油漆作业痕迹,没有规范的喷漆房未安装VOCs污染处理设施进行露天作业。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-216	9月11日	宝鸡市	蔡家坡经济技术开发区	蔡家坡工业园区创业路	宝鸡镒嘉食品有限公司	中国陕西省宝鸡市岐山县	未安装治污设施	现场检查发现该企业正在正常生产，检查到问题 1. 生产线油炸工段没按环评要求安装棕榈油油烟收集滤油器，生产过程中产生的废气，直排外环境；2. 企业使用的燃煤锅炉为10蒸吨锅炉，已是淘汰锅炉，已列入2018年岐山“铁腕治霾. 保卫蓝天”内，在升级改造中；3. 该锅炉脱硫设施前端片碱加入池，经PH值试纸测量为6，未能达到脱硫效果。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX（陕西）-07-217	9月10日	宝鸡市	蔡家坡经济技术开发区	蔡家坡镇北星村	宝鸡金洹亿机械制造有限公司	中国陕西省宝鸡市岐山县G310(连天线)	未安装治污设施	现场检查时，该公司正在生产，检查发现浇铸车间未采取任何大气污染收集设施直接外排；浇铸车间外有明显露天喷漆作业痕迹，未安装VOCs污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX（陕西）-07-218	9月10日	宝鸡市	蔡家坡经济技术开发区	蔡家坡镇岐星村渭河北边	岐山县岐星建材化工有限公司	中国陕西省宝鸡市岐山县西宝中线	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现该企业正在生产。存在问题：该企业沙石物料没有做任何的覆盖，也未做任何围挡，沙石搅拌生产没有任何防尘措施，物料堆场未落实扬尘治理要求堆放物料。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西） -07-219	9月4日	宝鸡市	蔡家坡经济技术开发区	蔡家坡胡坪村	蔡家坡胡坪村农耕地秸秆焚烧	中国陕西省宝鸡市岐山县西二路	露天焚烧	沿途检查发现：蔡家坡胡坪村一农耕地有村民正在焚烧秸秆，烟雾弥漫直接对大气产生污染。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日
SX（陕西） -07-220	9月3日	宝鸡市	蔡家坡经济技术开发区	蔡家坡镇新建路008号	陕西渭河工模具有限公司	中国陕西省宝鸡市岐山县工农路	未安装治污设施	现场检查时，该公司正在生产。存在问题：9号车间有喷漆作业痕迹，未安装VOCs污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日