

附件

宝鸡市陇县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-232	9月12日	宝鸡市	陇县	城关镇刘家场8号	九龙旅馆大众淋浴	中国陕西省宝鸡市陇县南大街13-14号	清单内燃煤锅炉未淘汰	现场核查时发现，该旅馆浴池正常营业，锅炉上有余温。存在的问题：1. 该浴池的锅炉蒸吨数为0.57，其在陇县铁腕治霾指挥办公室《关于印发2018年燃煤锅炉拆改专项行动方案的通知》的10蒸吨以下锅炉拆改任务清单中，时限为2018年10月底前完成拆除，另外其在陇县人民政府《关于调整县城区高污染燃料禁燃区的通知》中禁燃区规划内，要求在2017年年底完成禁燃区规划范围内燃煤锅炉的改造或停用，但该旅馆浴池锅炉未拆除，且锅炉旁堆有一摊煤炭，锅炉上有余温，有近期使用过的迹象。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西） -07-233	9月9日	宝鸡市	陇县	陇县城关镇穆家寨村	宝鸡天翔混凝土有限公司	中国陕西省宝鸡市陇县 S212	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业未生产，企业现场路面已硬化，进出车辆有喷淋设备，物料堆放已覆盖。存在问题：按照该企业环评批复的要求，该企业投料点的物料运输需采取封闭运输，但该企业物料投放点未采取封闭式运输。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日