

附件

铜川市新区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-189	9月14日	铜川市	铜川新区	华原东道	陕西大秦铝业有限责任公司	陕西省铜川市耀州区长虹南路	排污口不规范	现场检查时，该公司在运行。存在问题：1. 倾斜式精炼炉废气排放口、铝渣处理系统排气筒设置有监测孔，但未设置监测平台；2. 均质化炉排气筒高度为8.4米，未达到15米要求，现场检查时该炉未使用。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-190	9月13日	铜川市	铜川新区	南部工业园区樱园路8号	陕西东铭车辆系统股份有限公司	中国陕西省铜川市耀州区樱园路	排污口不规范	现场检查时，该公司在在生产。存在问题：焊接废气排气筒高度高度13米，未达到15米要求。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
SX（陕西）-07-191	9月12日	铜川市	铜川新区	咸丰路玉皇阁村	铜川瑞城实业有限公司	陕西省铜川市铜川新区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司在生产。存在问题：1. 物料运输皮带未密闭；2. 原料露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	9月30日
SX（陕西）-07-192	9月5日	铜川市	铜川新区	新材料产业园区	铜川华原新绿实业有限责任公司	陕西省铜川市新区新材料产业园区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司在生产。存在问题：1. 粉煤灰露天堆放，未采取密闭措施；2. 6t/h 燃煤锅炉未按照《铜川市环境保护局新区分局关于铜川华原新绿实业有限公司督办的通知》（铜环新字〔2018〕105号）时限要求于2018年8月20日前拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	9月30日