

附件

铜川市王益区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西） -07-193	9月7日	铜川市	王益区	黄堡工业园区	铜川三力陶瓷有限公司	中国陕西省铜川市王益区黄堡街	超标排污或未执行超低排放标准	现场检查该企业正常生产，发现问题：1. 干燥塔顶部排口出现拖尾现象，经现场调取在线监测数据烟尘超标，浓度为 60.6mg/m ³ （标准：颗粒物 30mg/m ³ ），2. 经调取原始数据烟尘八月九日 11 时 59 分至夜间 22 时 59 分折算后的烟尘浓度 320.65mg/m ³ 超标排放，九月四日夜间 21 时 59 分至九月五日早 9 时 59 分折算后的烟尘浓度 120.64mg/m ³ 超标排放，（标准：颗粒物 30mg/m ³ ）	进一步调查核实，对符合处罚条件的，依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为，拒不改正的，实施按日连续计罚；对不能立案处罚的，开展监督性监测。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-194	9月7日	铜川市	王益区	王益区新宜路2号	陕西铜川声威特种水泥有限公司	中国陕西省铜川市耀州区川口路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查该企业正常生产，碎砂石物料露头堆放未苫盖、易引起扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX（陕西）-07-195	9月6日	铜川市	王益区	黄堡镇	陕西铜川长兴支撑剂有限责任公司	中国陕西省铜川市王益区	治污设施不正常运行	现场检查该企业正常生产，配料口未按环评要求安装收尘设施，生产过程中煤气发生炉除尘设施不正常运行导致排放口有烟尘排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX（陕西）-07-196	9月6日	铜川市	王益区	王家河工业园区（赵家塬）	铜川市海洋物资建材有限公司	中国陕西省铜川市王益区G210	未安装治污设施	现场检查该企业正常生产，年产30万吨煤炭洁净洗选生产线项目存在问题如下：1. 破碎、筛分及上煤口未按照环评要求安装集尘罩和布袋除尘器；2. 储煤场及个转载点未设置洒水喷头。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日