

附件

铜川市印台区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-205	9月15日	铜川市	印台区	楼子村	铜川市印台区华旭商贸有限责任公司华旭煤场	中国陕西省铜川市印台区G210	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查该企业未生产，发现问题： 1. 煤炭露天堆放未做扬尘治理措施； 2. 封闭料仓正在建设中，地面未做硬化。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。进一步调查核实，对符合处罚条件的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX（陕西）-07-206	9月14日	铜川市	印台区	红土镇	铜川市印台区新晟工贸有限责任公司	中国陕西省铜川市印台区	未安装治污设施	信访情况属实，现场检查情况：1. 封闭大棚建设未完成大棚内设备变电箱已被印台区环保局查封；2. 大棚外北面新建破碎机，筛选有生产痕迹。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX（陕西）-07-207	9月10日	铜川市	印台区	东源村第一村民小组	铜川市印台区东源砖厂	中国陕西省铜川市王益区史家河路	未安装治污设施	经现场检查，该企业正在试生产中，存在问题：1. 原料破碎工段未按环评要求安装集尘罩和袋式除尘器；2. 原料堆场未采取抑尘措施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-208	9月10日	铜川市	印台区	陈炉镇双碑村	铜川宜兴古典陶瓷有限公司	中国陕西省铜川市印台区宜上路	未安装治污设施	现场检查该企业正常生产，发现问题：企业建有全封闭大棚，上料口位于大棚内，上料口全封闭且安装有布袋除尘设施。	不建议处罚：企业有全封闭大棚，上料口位于大棚内，上料口全封闭且安装有布袋除尘设施。按照生产工艺，所用原料有湿度要求。	10月20日
SX（陕西）-07-209	9月9日	铜川市	印台区	印台办事处柳湾村二组	铜川市建鑫工贸有限公司	中国陕西省铜川市印台区G210	未安装治污设施	现场检查该企业未生产，发现问题：煤炭破碎机露天使用未安装治污防尘设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX（陕西）-07-210	9月9日	铜川市	印台区	印台办事处楼子村后齐组	陕西友邦煤业有限公司	中国陕西省铜川市印台区G210	未安装治污设施	现场检查该企业正常生产，发现问题：1. 该企业封闭料仓建设未完成，煤炭露天堆放，使用大量塑料绿网覆盖，绿网氧化后会产生二次扬尘污染；2. 破碎机、风选机露天使用未安装治污设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX（陕西）-07-211	9月8日	铜川市	印台区	陈炉镇双碑工业园区	铜川市秦鼎特种耐火材料有限责任公司	中国陕西省铜川市印台区宜上路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查该企业正常生产，发现问题：1. 出料口未按环评要求全封闭；2. 成品堆棚未按环评要求设置卷帘门全封闭；3. 废料露天堆放无防止扬尘治理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日