

附件

咸阳彬州市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-253	9月14日	咸阳市	彬州市	太峪镇景村	银西5标3号钢筋加工厂	陕西省咸阳市彬州市	未安装治污设施	现场检查时，该厂正在生产，该厂属于银川至西安高铁线的钢筋笼加工厂。现场有工人正在进行桥墩钢筋笼焊接，现场未配备焊烟收集处理装置，焊烟直排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX（陕西）-07-254	9月11日	咸阳市	彬州市	城关街道办官牌村	新泰市岱崮山水泥外加剂有限公司彬县分公司围墙东侧无名混凝土搅拌站	陕西省咸阳市彬州市G70(官牌大桥)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该搅拌站正在施工，施工过程中产生的粉尘未进行有效收集和洒水降尘，也没有设置大气污染防治设施，直接排放，黄砂、白砂、水泥等施工原料露天堆放，未进行覆盖，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日