

附件

咸阳高新区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-280	9月16日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道	陕西铎耀中药饮片有限公司	陕西省咸阳市秦都区胭脂路	工业粉尘无组织排放	现场检查发现该企业的中药筛选车间正在作业。存在问题：该企业的上料、筛选工序产生的粉尘直接排放，未配套粉尘收集处理设施，整个车间弥漫着大量粉尘。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX（陕西）-07-281	9月16日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道	咸阳市秦都区富盛达沙发厂	陕西省咸阳市秦都区西华路南段	工业粉尘无组织排放	现场检查该企业正在生产。存在问题：切割工序产生的粉尘直接排放，未配套粉尘收集处理设施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-282	9月15日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道	西安隆鑫电工线缆有限公司咸阳分公司	中国陕西省咸阳市秦都区永昌路西段	治污设施不正常运行	现场检查，挤出生产线正在生产。存在问题：配套的有机废气处理设施未运行，废气直接排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
SX（陕西）-07-283	9月14日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道	陕西科隆能源科技股份有限公司	陕西省咸阳市秦都区汉仓路2号	治污设施不正常运行	现场检查发现该企业正在生产。存在问题：1. 该企业的平板硫化机配套的有机废气处理设施未运行，该厂工作人员发现督查人员后才开启设施；2. 注塑车间无有机废气收集治理设施。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
SX（陕西）-07-284	9月14日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道	咸阳特种橡胶塑料制品研究所	陕西省咸阳市秦都区胭脂路与留印路十字西北角	治污设施不正常运行	现场检查，企业正在生产。存在问题：平板硫化工序正在生产，废气处理设施未运行（处理设施未接通电源），生产废气直接排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
SX（陕西）-07-285	9月13日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道	咸阳鑫科塑业有限公司	陕西省咸阳市秦都区胭脂路西段	未安装治污设施	现场检查，企业正在生产。该企业挤出工序未按照环评要求安装有机废气集中收集装置。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX（陕西）-07-286	9月13日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道	西北橡胶塑料研究设计院有限公司	陕西省咸阳市秦都区西华路	未安装治污设施	现场检查，发现该企业的挤出车间1号、2号生产线正在试制品的生产。存在问题：1. 该企业挤出工序有机废气收集管道未完全密封，车间弥漫大量有机废气；2. 挤出工序只有收集管道，未配套废气处理设施，有机废气经收集后直接外排。资料显示，配套环保处理设施已经签订合同。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-287	9月11日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道	陕西彩虹新材料有限公司	陕西省咸阳市秦都区彩虹二路	未安装治污设施	现场检查时，发现该企业正在生产。存在问题：该企业的高温烧结产生的颗粒物直接排放，未按照环评要求配套袋式除尘器。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX（陕西）-07-288	9月7日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道	陕西迈纬尔胶管有限公司	陕西省咸阳市秦都区永昌路中段	未安装治污设施	现场检查，该公司胶管车间各工序正在生产，发现问题：1. 拉丝工序废气收集系统运行不到位，抽气风量小，uv光解装置的电流表指针指向0，装置未运行；2. 胶片加工工序未配套废气治理设施，粉尘未经处理直接排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX（陕西）-07-289	9月7日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道	咸阳宏达电子材料有限公司	陕西省咸阳市秦都区咸兴大道	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查，该企业部分工序生产状态。存在问题：1. 该企业在当地“散乱污”整改清单内，整改期限为8月30日至9月30日，涂胶工序现场未生产，但从车间内获得的涂胶记录显示该企业的涂胶工序8月31日、9月1号、9月4号均正常生产，敷膜等工序现场检查时正在生产，属于清单内“散乱污”未完成整改投入生产；2. 涂胶工序防治设施已购买，尚未安装；3. 涂胶工序无环评手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日
SX（陕西）-07-290	9月7日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道	陕西海澳特环保科技有限公司	陕西省咸阳市秦都区咸兴大道	治污设施不正常运行	现场检查发现该企业注塑工序正在生产，存在问题：配套建设的废气治理设施引风系统未运行，有机废气未经收集处理直接排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西） -07-291	9月7日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道	渭滨街道香柏李村李冠军户焚烧垃圾	陕西省咸阳市秦都区香柏村一组	露天焚烧	现场检查发现正在露天焚烧垃圾，产生大量的黑烟，产生刺鼻的气味	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日
SX（陕西） -07-292	9月6日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道	昆仑电缆电线有限公司	陕西省咸阳市秦都区永昌路	治污设施不正常运行	现场检查发现该企业正常生产，存在问题：配套建设的废气收集未运行，熔炼挤出工序产生的有机废气直接外排。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关拘留条件的，及时移送。	10月20日
SX（陕西） -07-293	9月6日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨镇西里路	陕西石竹能源科技有限公司	中国陕西省咸阳市秦都区汉仓南路	未安装治污设施	现场检查，企业正在生产，存在问题：1. 锯料工序焊接未按要求配套废气收集治理设施，废气无组织排放；2. 厂区内增建设备，抛丸机1台、1条网带炉生产线，数控机数台、高频淬火车床2台，未按要求建设废气污染防治设施，已投入生产未批。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX（陕西） -07-294	9月5日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道	陕西匠鑫源家具有限公司	陕西省咸阳市秦都区留印村留渭路	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时，正在生产，该企业为家具制造企业，工人一发现督查组人员，立即逃离生产现场，存在问题：家居生产项目未配套废气收集处理设施，粉尘直接排放；2. 没有环保手续文件。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-295	9月5日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道	咸阳华城钢杆节能照明器材有限公司	陕西省咸阳市秦都区秦都区留印村留渭路	治污设施不正常运行	现场检查发现该企业正常生产。存在问题：车间内2台焊机在进行焊接工序，焊接废气未进行收集，焊接废气收集处理设施未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
SX（陕西）-07-296	9月3日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道	陕西青龙管业有限责任公司	陕西省咸阳市秦都区咸兴大道	未安装治污设施	现场检查时，发现企业处于停产状态，企业方告知停产两个多月，但现场明显可见近期生产痕迹，经检查电费发现，5月电费7.9万元，6月电费4.4万元，7月电费0.11万元，8月电费6.9万元，由此推断8月至今在生产。存在问题：1.沙石料堆场苫盖不严，未配套建设半封闭式料棚；2.部分水泥仓筒排气口未配套除尘设施；3.混凝土拌和机上料工序没有除尘设施和抑尘措施，沙石料上料传送带未封闭；4.钢材管件露天作业，未配套VOCs收集处理设施；5.车间内焊接废气没有收集处理装置。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。半封闭式料棚于2019年5月31日前建设完成	10月20日