

附件

太原市不锈钢产业园区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-002	9月4日	太原市	不锈钢产业园区	阳兴南街	太原京丰轨道交通电务装置制造基地项目施工工地	山西省太原市尖草坪区阳兴南街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查发现该项目属于在建施工工地，存在部分待施工地面未完全覆盖（低于 80%），易起扬尘；施工现场进行露天喷漆，加工场地未作任何防护，喷漆废气直接排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX-07-012	9月15日	太原市	不锈钢产业园区	钢园路	山西正通钢铁资源有限公司培训楼项目工地	中国山西省太原市尖草坪区 G208(钢园路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现该工地仅配有少量喷雾机，主要道路出入口未安装洗车装置，多辆渣土运输车运输物料未覆盖，产生扬尘污染。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日