

附件

太原市娄烦县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-016	9月15日	太原市	娄烦县	娄烦县城汾源六巷	娄烦县建清麻油加工厂	中国山西省太原市娄烦县S217(岚马线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该加工厂处于生产状态,正在使用爱林牌粮油节能烘炒机(燃煤炉灶)进行榨油生产,其燃烧尾气未经处理直接外排。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	9月30日
SX-07-017	9月12日	太原市	娄烦县	天池店乡圪垛村	天池店乡土窑洞改造集中安置项目施工工地	中国山西省太原市娄烦县S104	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该项目正在施工。存在以下问题:1.堆场物料未采取覆盖措施;2.进出口未设置车辆冲洗设备;3.施工场内主要运输道路未硬化。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-018	9月11日	太原市	娄烦县	米峪镇乡下石村路南2号	娄烦县贺秀锋建材经销部	中国山西省太原市娄烦县S104	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现问题：1. 未办理环评审批手续；2. 堆场物料大部分未采取覆盖等减尘降尘措施，易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-019	9月11日	太原市	娄烦县	米峪镇	米峪镇乡危险土窑洞改造集中安置工程项目	中国山西省太原市娄烦县潘南线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该建设项目正在施工，未落实建筑工地“六个百分百”要求。存在以下环境违法问题：1. 工地未设置围挡；2. 物料堆放均未覆盖；3. 进出口未设置车辆冲洗设施；4. 施工主要道路地面未硬化。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日
SX-07-020	9月10日	太原市	娄烦县	马家庄乡潘家庄村西面	马家庄乡潘家庄村西面农田焚烧点	中国山西省太原市娄烦县S104	露天焚烧	现场检查时，有农户在田中露天燃烧树叶垃圾，产生烟尘污染。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-021	9月9日	太原市	娄烦县	娄烦镇娄家庄南坪	娄烦县静游镇采煤沉陷区搬迁安置工程施工工地	中国山西省太原市娄烦县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该项目正在建设施工，规划总用地面积80.63亩，主体工程建设基本完成。存在以下环境问题：1.部分渣土未采取覆盖等防扬尘措施；2.运输道路场地未硬化，现场未发现降尘喷淋装置；3.项目进出口设置有塑料水罐，但未对车辆进出进行冲洗。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日
SX-07-022	9月5日	太原市	娄烦县	静游镇河岔村石岸山处	渣土运输车（晋A98452）	中国山西省太原市娄烦县S252	渣土车覆盖不完全	现场检查时，在静游镇河岔村石岸山路段发现一辆渣土运输车运输物料未覆盖，车牌号为晋A98452。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日
SX-07-023	9月4日	太原市	娄烦县	娄烦县马家庄乡不算沟口	太原市尖山益达铸造有限公司	中国山西省太原市娄烦县	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在生产。检查时，铸球车间中频炉正在使用，其配套的废气治理设施没有运转，生产过程中产生的废气无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日