

附件

## 阳泉市平定县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-081	9月16日	阳泉市	平定县	张庄镇宁艾村	山西贝特瑞新能源科技有限公司	阳泉平定县张庄镇宁艾村	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在主要问题：石墨化炉保温时，烟气散排，未按环评要求使用抽气罩对烟气全面收集。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
SX-07-082	9月15日	阳泉市	平定县	冠山镇	渣土运输车（晋C27094）	中国山西省阳泉市平定县207国道东环城路	渣土车覆盖不完全	晋C27094渣土车装满渣土，有覆盖设施，未进行覆盖上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日
SX-07-083	9月15日	阳泉市	平定县	冠山镇宋家庄村	平定金龙煤业有限公司	阳泉平定县冠山镇宋家庄村水磨湾	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时，该企业未生产，发现以下问题：原煤露天堆放，未有效覆盖，未采取喷淋等抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-084	9月15日	阳泉市	平定县	冶西镇	阳泉煤业集团平定东升兴裕煤业有限公司	中国山西省阳泉市平定县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司正在生产，投诉人反应情况属实。存在主要问题：1. 煤场未建成封闭仓，原煤露天堆放；2. 夜间生产，噪声源较多，环评要求主要措施为设备选用低噪设，不排除设备老化失修噪声过大的可能，且该企业周边200米内有10多户居民，距离较近，企业生产过程产生的粉尘和噪声均会对居民生活造成影响。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-085	9月14日	阳泉市	平定县	巨城镇连庄村	阳泉市新宝耐火材料科技有限公司	中国山西省阳泉市平定县东西线	治污设施不正常运行	检查时，该企业正在生产，发现以下问题：1. 磨粉工序布袋除尘设备部分布袋损坏，未及时更换维护，磨粉机进料口未密闭，生产时车间内有大量粉尘产生；2. 铝矾土堆料场未完全密闭，仓四周无挡墙，无防尘喷淋设备。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
SX-07-086	9月9日	阳泉市	平定县	冠山镇	阳泉市天宇汽车维修服务有限公司	山西省阳泉市平定县G207(平定路)	排污口不规范	现场检查时，该汽修厂正在维修。主要问题：该汽修厂喷漆房有明显生产痕迹和异味，污染治理设施简易，仅少量活性炭吸附，排污口设置不规范，高度未达到15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日