

附件

西咸新区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-055	9月16日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	三桥街办	西安汇创玻璃有限公司	中国陕西省西安市莲湖区大庆路908号	未安装治污设施	经现场检查，企业正在生产。存在问题：压胶、热熔工序无VOCs收集处理设施，废气无组织排放，车间未密闭。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-056	9月16日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	三桥街办	西安龚渊宁门窗有限公司	中国陕西省西安市莲湖区大庆西路798号	未安装治污设施	经现场检查，企业正在生产。存在问题：1. 热熔工序产生 VOCs, 无收集处理设施；2. 切割工序产生大量粉尘，无收集处理设施；3. 车间脏乱差，地面存在大量粉尘。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX（陕西）-07-071	9月16日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	渭城街办	咸阳宏泰压力容器制造有限公司	中国陕西省咸阳市渭城区朝阳五路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该公司正在生产，现在正在焊接作业，不在喷漆作业。主要问题：1. 焊接过程未使用废气处理设施进行收集处理；2. 现场有刷漆痕迹，油漆桶内油漆未干，未配套建设废气处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西） -07-072	9月16日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	大王镇	沣西新城通兴广告建筑通信材料厂	中国陕西省西安市户县G310(连天线)	清单内整改类“散乱污”未完成整改	该公司是属于当地给出的“2018年大气污染防治强化督查工作台帐/任务清单”中“升级改造”企业，要求2018年10月31日前整改完成，存在问题:1.检查时该企业正在生产，未落实整改，未实行“先停后治”，注塑成型机和混合机在运行，机器和成品有明显温度2.注塑成型车间无收集设施，产生VOCs气体直排，原料混合车间的除尘设施未运行。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-073	9月15日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	周陵街办	陕西正达电气有限责任公司	中国陕西省咸阳市渭城区沣泾大道	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该公司正在生产，主要问题：1. 该公司南侧车间还有部分手工刷涂环氧树脂和烘干工段，产生的废气未经处理无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX（陕西）-07-074	9月14日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	斗门街办	西安市新中天轮胎翻新厂	中国陕西省西安市长安区G310(连天线)	清单内整改类“散乱污”未完成整改	该公司是属于当地给出的“2018年大气污染防治强化督查工作台帐/任务清单”中“整改提升”企业，要求2018年10月31日前整改完成。现场检查时，该企业正在生产，有八个轮胎翻新机和炼胶机有运行，机械上感受到明显的余温，工人刚撤离，存在问题：1. 检查时该企业正在生产，未落实整改，未实行“先停后治”，2. 炼胶机有运行，有废气处理设施但废气处理设施未运行，高温轮胎翻新机无废气处理设施，产生VOCs废气直接排至外环境。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-075	9月14日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	沣东街办	陕西友邦新材料科技有限公司	陕西省咸阳市秦都区桃李路	未安装治污设施	该投诉件粉尘直接排放，气味刺鼻的情况属实，无废水排放。该公司属于混凝土外加剂生产项的企业，现场检查时，企业未生产，但生产车间内生产设备处于通电状态，车间外停放2辆载满原辅材料的货车。存在问题：1. 企品为HEDP（羟基乙叉二膦酸），为剧毒化学品；2. 企业2010年生产至今未报批环评手续；3. 混凝土搅拌工序未配套粉尘收集处理设施，生产废气直接排放；4. 反应釜工序未配套废气收集处理设施，有机废气直接排放；5. 厂区内露天堆放上百个废桶。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX（陕西）-07-076	9月14日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	高庄镇	陕西东铭建材有限公司	西咸新区泾河新城高庄镇	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产，1. 料仓没有封闭，工业粉尘无组织排放，2. 厂区道路没有硬化容易形成扬尘 3. 除尘器没有布袋更换记录台账，4. 球磨机上要求安装两台脉冲除尘器，只安装了一台。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	10月20日
SX（陕西）-07-077	9月14日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	沣东街办	无名钢材电焊、切割、涂漆加工厂	中国陕西省咸阳市秦都区乘风路	未安装治污设施	现场检查时，有7个工人正在生产，有焊接和切割共6台、钢材刷漆还未干，焊接和切割机器已启动，存在问题：1. 无营业执照，2 焊接、切割废气处理设施；3. 刷漆工艺无废气处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西） -07-078	9月14日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	大王镇	咸阳盐旗华阳建材有限公司	中国陕西省西安市户县 X215	物料堆场未落实扬尘治理措施	经与投诉人联系后，信访编号 071535 与 071536 反映的是同一个公司，投诉人反映的地点有一家公司，名为咸阳盐旗华阳建材有限公司，属于当地给出的“2018 年大气污染防治强化督查工作台帐/任务清单”中“搬迁或升级改造”企业，要求 2018 年 10 月 31 日前整改完成。反映的问题部分属实，该公司生产机制玻镁聚苯颗粒板，现场检查该公司未生产，板材切割机和搅拌机分别安装有脉冲布袋吸尘过滤器，提供了 9 月份至今的电费收据，共用电量 150 千瓦时。具体问题如下：1. 公司厂门对面有一个生活垃圾堆放点；2. 厂区南侧有清洗路面的废水；3. 生产废料部分露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX（陕西） -07-079	9月13日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	斗门街办	凤翔包装印刷制品有限公司	中国陕西省西安市长安区新镐京路	未安装治污设施	现场检查时，该公司正在生产，彩色印刷机正在运行，未安装废气处理设施，VOCs 废气直排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX（陕西） -07-080	9月11日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	三桥街办	西安远航测试设备有限公司	中国陕西省西安市未央区武警路	清单内整改类“散乱污”未完成整改	该公司是属于当地给出的“2018 年大气污染防治强化督查工作台帐/任务清单”中“整改提升”企业，要求 2018 年 10 月 31 日前整改完成，存在问题：1. 检查时该企业正在生产，未落实整改，未实行“先停后治”。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-081	9月10日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	渭城街办	咸阳合丰机械制造有限公司	陕西省西咸新区秦汉新城渭城街道办事处石桥村口路东	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在生产，工人正在进行焊接，焊接工段配套建设焊接烟尘处理设施，主要问题：1. 部分焊接点位未用焊接烟尘处理设施进行收集处理；2. 车间内焊接操作点位较多，车间内烟气弥漫，并通过排风扇直排外环境。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
SX（陕西）-07-082	9月10日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	渭城街办	陕西环洁塑模有限公司	陕西省西咸新区秦汉新城金旭路27号（陕西光兆实业有限公司院内）	清单内整改类“散乱污”未完成整改	该企业被列入秦汉新城“散乱污”整治清单（第372项），为升级改造类，要求完成时间8月16日。现场检查时，该企业注塑工段正在生产，其余工段不在生产。存在问题：1. 搅拌工序加原料及色粉搅拌过程中产生粉尘未配套废气处理设施；2. 注塑工序活性炭吸附处理设施不合理（设施容量小、未预留更换口）。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日
SX（陕西）-07-083	9月10日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	渭城街办	陕西光兆实业有限公司	中国陕西省咸阳市渭城区金旭大道29号	未安装治污设施	现场检查时，该公司正在生产，现场正在焊接，但不在喷漆作业。主要问题：1. 车间内有多台焊机，未配套焊接烟尘处理设施；2. 现场不在喷漆，但有喷漆痕迹，喷枪中有油漆，试验发现可以正常使用，未配套建设废气处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-084	9月9日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	斗门街办	西安信和塑业发展有限公司	沣东新城斗门街道鱼斗路	未安装治污设施	存在问题:1. 无环保手续, 2. 现场检查时, 发现该企业在 2018 年 9 月 8 日之前有生产, 产品上标有生产日期: 分别是 9 月 2 日、9 月 6 日、9 月 7 日、9 月 8 日; 3. 该企业 11 台挤塑机未安装有机废气处理设施和除尘设施, 车间地面粉尘堆积; 4. 厨房有台燃煤灶, 检查时还有余温, 旁边堆放有煤球。	按环评批复要求安装治污设施, 并确保正常使用。存在违法生产行为的, 依法立案处罚。	10月20日
SX（陕西）-07-085	9月9日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	南位镇	陈王一村三组无名管件预制厂	中国陕西省咸阳市兴平市陈王一村	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	该单位列入西咸新区秦汉新城“散乱污”企业名单, 序号为 48, 为取缔类, 完成时间应为 9 月 5 日。现场检查时, 该单位不在生产。主要问题: 1. 未按时限完成两断三清, 具备随时恢复生产能力。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔; 整改类“散乱污”限期完成整治任务, 经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西） -07-086	9月9日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	北杜街办	四川航空股份有限公司西安运营基地建设项目	西咸新区空港新城周公大道南侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该企业正在生产。部分道路，山坡灰尘较大没有采取洒水喷淋等抑尘措施。没有落实建筑工地“六个百分百”要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日
SX（陕西） -07-087	9月9日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	斗门街办	陕西富源医用塑料有限公司	陕西省西安市长安区斗门街办	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时，该企业正在生产。该公司是属于当地环保部门给出的“散乱污”清单中“整改”类企业，要求2018年10月31日前整改完成，存在问题：1. 检查时该企业正在生产，未落实整改，未实行“先停后治”，2. 车间5台注塑机，2台挤吹机，现场有刺鼻的热熔塑料味道，无有机废气处理设施，有机废气直接排至外环境。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日
SX（陕西） -07-088	9月9日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	正阳街办	陕西鑫达印务有限公司	中国陕西省咸阳市渭城区X324	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时，该公司印刷工段不在生产，制袋机正在运行。主要问题：1. 未按照“先停后治”要求彻底开展整治。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-089	9月8日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	周陵街办	西安新竹防务科技有限公司	中国陕西省咸阳市渭城区天工二路	排污口不规范	现场检查时，该公司不在生产，但近期在生产，不在进行喷漆，正在进行喷漆房的建设。主要问题：1. 该公司生产过程有焊接烟气产生，采用移动式烟尘净化装置处理后无组织排放，未按照环评批复要求处理后通过 20 米高排气筒有组织排放。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
SX（陕西）-07-090	9月8日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	斗门街办	渣土运输车 陕 AW0867	中国陕西省西安市长安区	渣土车覆盖不完全	存在问题:1. 现场运砂车，未覆盖，沣河东路诗经里路段行驶，引起扬尘。车牌号:陕 AW0867, 2. 堆场及去堆场的路面(约 500 米沙土路)未采取防扬尘措施，堆场未进行覆盖，面积约 1000 平米。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日
SX（陕西）-07-091	9月7日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	正阳街办	陕西佳莲房地产开发有限公司	中国陕西省咸阳市渭城区兰池大道(佳莲学院里三期项目)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该建设项目正在施工，主要问题：1. 场内非作业区未用防尘网覆盖到位。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-092	9月7日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	三桥街办	陕西洛玻玻璃有限公司	中国陕西省西安市未央区天台八路13号	清单内整改类“散乱污”未完成整改	该公司是属于当地给出的“2018年大气污染防治强化督查工作台帐/任务清单”中“搬迁”企业，要求2018年10月31日前整改完成，存在问题：检查时该企业正在生产，无环保手续，未落实整改，未实行“先停后治”。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日
SX（陕西）-07-093	9月6日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	高庄镇	黄冈学府城	泾河湾路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，1.大量黄土裸露没有覆盖，没有落实工地施工“六个百分百”标准要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日
SX（陕西）-07-094	9月6日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	高庄镇	商业配套区二期项目工地	泾阳县高庄镇芦家村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时该工地正在施工，现场发现有大量裸露黄土没有覆盖，没有落实工地场尘治理“六个百分百”标准。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-095	9月6日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	钓台街办	安博(西咸新区)仓储有限公司工地	中国陕西省西咸新区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	安博(西咸新区)仓储有限公司工地正在施工，现场检查时，工地未落实“六个百分百”要求，工地外出水泥路面大量车辆经过洒落泥土，看洒落泥土痕迹明显是工地车辆外出时未经冲洗干净直接驶出工地。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日
SX（陕西）-07-096	9月6日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	周陵街办	陕西德荣新材料科技有限公司	陕西省西咸新区秦汉新城周陵新兴产业园	未安装治污设施	现场检查时，该公司不在生产，主要问题：1. 该公司未取得环保审批手续擅自开工建设了汽车塑料件生产项目；2. 注塑机有voc气体产生，注塑工段未安装voc废气处理设施；3. 车间内有少量产品（生产设备试机产生）。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX（陕西）-07-097	9月6日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	高庄镇	陕西建工泾渭钢结构有限公司	陕西省西咸新区泾河新城	治污设施不正常运行	现场检查时，1. 焊接工段正在作业，移动式烟尘收集器没有使用，焊接烟尘无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-098	9月5日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	王寺街办	陕西金积木建筑科技有限公司	中国陕西省西安市沣东新城王寺街办大苏村南300米	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时，该企业正在生产，存在问题:1. 该企业列入当地“散乱污”整改提升类，未落实“先停后治”22，要求2018年10月31日前整改完成，检查时该企业正在生产，未实行“先停后治”；2. 焊接车间有工人正在进行焊接作业，车间未安装废气收集处理设施，产生的Vocs气体直接排放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日
SX（陕西）-07-099	9月5日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	王寺街办	陕西天利成建筑科技有限公司	中国陕西省西安市长安区水厂路8号	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时，该企业正在生产，存在问题:1. 该企业属于当地给出的“2018年大气污染防治强化督查工作台账/任务清单”中“搬迁或升级改造”企业，要求2018年10月31日前整改完成，未落实整改，未实行“先停后治”；2. 焊接车间有废气处理设施，无废气收集设施，焊接产生的粉尘未完全收集，部分废气直接排至外环境。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日
SX（陕西）-07-100	9月5日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	永乐镇	陕西波士特实业有限公司	陕西省西咸新区泾河新城	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。挤塑生产线未安装废气回收设施，工业废气无组织排放。	要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX（陕西）-07-101	9月5日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	永乐镇	陕西泾河石羊食品有限公司	陕西省西咸新区泾河新城	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产。1. 屠宰车间及待宰棚未密闭，周边恶臭气味刺鼻，废气无组织排放；2. 原两蒸吨燃煤锅炉已拆除，现安装一台1.7蒸吨天然气锅炉，低氮燃烧器正准备安装。	调查核实，责令整改。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西） -07-102	9月4日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	双照街办	咸阳秦龙华源石化有限责任公司	西兰路双照村312国道	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，该加油站正在经营，存在问题：加油枪未安装油气回收装置。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX（陕西） -07-103	9月4日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	双照街办	咸阳科泰塑胶有限公司	西咸新区秦汉新城双照镇大王村	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时，科泰塑胶不在生产，存在问题：根据西咸新区“铁腕治霾. 保卫蓝天”专项方案（陕西咸办发〔2018〕79号）文件，该企业属于当地取缔类“散乱污”，完成时间为8月30日，检查发现企业部分生产设备尚未完全拆除到位。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-104	9月4日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	双照街办	西兰路（陕西千鼎混凝土有限公司）东无名碎石堆场	秦汉新城西兰路与高干渠什字以东	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该碎石堆场不在生产，存在问题：1. 沙石物料露天堆放，无围挡，仅部分用防尘网覆盖，未采取有效防治扬尘措施，厂区内地面粉尘较多。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX（陕西）-07-105	9月3日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	崇文镇	陕西金铝新型材料有限公司	中国陕西省咸阳市泾阳县	工业粉尘无组织排放	检查时该企业正在生产，抛光工序产生的工艺粉尘未能有效收集，移动式烟尘净化器距离较远。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX（陕西）-07-106	9月3日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	崇文镇	陕西西玛泰电机有限公司	陕西省西咸新区泾河新城崇文镇北丈村	治污设施不正常运行	浸漆工艺冷凝器未连接冷凝水，冷凝效果不好，无法回收废气中的有机溶剂。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关行政拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西） -07-107	9月3日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	建章街办	西安唐都纸品有限责任公司	中国陕西省西安市未央区建章路129号	未落实VOCs整治要求	检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1. 2014年12月30日通过西安市环境保护局沣渭新区批复，项目竣工环境保护正在处理中；2. 热熔胶工艺未配套安装VOCs处理设备，VOCs废气未经处理直接排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX（陕西） -07-108	9月3日	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	渭城街办	咸阳际华新三零印染有限公司	陕西省西咸新区秦汉新城咸红路	未安装治污设施	现场检查时该企业正在生产，发现问题：1. 烧毛工段未按照排污许可证要求安装袋式除尘设施；2. 定型工段废气未按照排污许可证要求建设定型机废气吸附处理设施；3. 整理工段未按照排污许可证要求安装废气吸附处理设施；4. 染色工段未按照排污许可证要求安装废气吸附处理设施，VOCs无组织排放；5. 污水处理站格栅未按照环评要求进行密闭；6. 印染项目无环评审批手续；7. 未按照排污许可证要求开展自行监测；8. 危废管理不规范，少量露天堆放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日