

附件

长治市黎城县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-120	9 月 12 日	长治市	黎城县	停河铺村	309 国道旁 祥瑞地产 银河小区 项目对面 料场	黎城县停河铺村	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该料场面积约 1000 多平方，所堆土方约 500 立方，没有采取苫盖措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9 月 30 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-121	9月10日	长治市	黎城县	黎城县城南村	黎城太行钢铁有限公司	中国山西省长治市黎城县古城大街	治污设施不正常运行	检查时该企业正在生产，存在的环境问题有：1. 烧结车间进料口除尘设施运行不正常，集尘罩负压不足，从企业中控查看，发现有一套风机机组出现故障未及时维护，达不到吸收烟尘的效果，造成粉尘无组织排放（视频已发生态环境部邮箱）；2. 排污口设置不规范，转炉车间顶部设置有除通往除尘设施之外的直排烟囱和阀门开关，可通过打开阀门开关改变烟气排向。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
SX-07-122	9月8日	长治市	黎城县	西件乡	黎城县国新能源煤炭运销有限公司	黎城县西件乡东水洋村	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该企业正在生产，存在的环境问题有：1. 在运输车辆装卸粉煤时没有开启水雾喷淋装置，产生扬尘污染；2. 粉煤堆场大部分没有覆盖措施（该企业经营煤炭物流运输，粉煤堆场面积大，除厂区门口少部分堆场有覆盖外，其余的堆场均无覆盖）；3. 车辆运输过程中未对物料进行覆盖，扬尘污染明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日