

附件

长治市沁源县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-131	9月4日	长治市	沁源县	郭道镇	沁源县西阳城加油站	中国山西省长治市沁源县郭道镇西阳城村	未安装油气回收装置或装置不正常运行	检查时发现，该加油站正在营业，存在问题：共有3把汽油加油枪，其中1把汽油加油枪封气罩破损，现场汽油味较重。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日