

附件

滨州市邹平县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-07-025	9月4日	滨州市	邹平县	黄山街道	邹平县圣博化工有限公司第一加油站	中国山东省滨州市邹平县S246(邹周路)韩家村路西	未安装油气回收装置或装置不正常运行	该加油站已安装油气回收装置且能运行，现场检查时通过调阅监控发现，该单位于2018年8月24日11时07分左右在卸油过程中（92号汽油），卸油车未连接油气回收管路。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日