

附件

安阳市北关区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-114	9月11日	安阳市	北关区	中华路北段与创业大道交叉口向北200米	安阳市华阳电磁铁制造有限公司	河南省安阳市北关区中华路北段与创业大道交叉口向北200米	未落实VOCs整治要求	检查时发现，该企业正在生产，存在问题：铸造车间没有密闭不能产生负压，VOCs不能有效收集（用烟测试风机抽风效果较差），排气烟囱高度不足15米。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日