

附件

鹤壁市宝山循环经济产业集聚区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-137	9月9日	鹤壁市	宝山循环经济产业集聚区	河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司南侧	宝来化工建筑工地	中国河南省鹤壁市宝山循环经济园区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在施工。存在问题：1. 工地施工期间周围无围挡；2. 施工时未湿法作业，现场只有一台雾炮机，检查时未使用；3. 进出道路未硬化；4. 无车辆冲洗设施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日
HN-07-138	9月9日	鹤壁市	宝山循环经济产业集聚区	山城区西环路中段（凉水井村）	鹤壁煤电股份有限公司化工分公司	中国河南省鹤壁市宝山循环经济产业集聚区山城区西环路中段（凉水井村）	未落实VOCs整治要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：漏天刷漆，有机废气直接排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日