

附件

## 鹤壁市鹤山区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-139	9月15日	鹤壁市	鹤山区	新华办	河南太行全利重工股份有限公司	中国河南省鹤壁市鹤山区军鹤线	未安装治污设施	现场检查，该企业正常生产。存在问题：1.大型切割机未安装烟气回收装置，切割作业时有大量烟气排放；2.现场检查时未发现焊接作业，但电焊作业车间移动式烟气回收机不能正常开启；3.喷漆成品干燥时未在密闭空间进行，厂房门敞开，厂房内刺鼻气味严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-140	9月7日	鹤壁市	鹤山区	姬家山产业园	瑞达化学科技有限责任公司	中国河南省鹤壁市鹤山区姬家山产业园(曹赵线路西)	未安装治污设施	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:该企业导热油锅炉未安装污染防治设施,废气直排。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月20日
HN-07-141	9月7日	鹤壁市	鹤山区	韩林涧产业园	煤炭储备交易中心南侧施工工地	中国河南省鹤壁市鹤山区韩林涧产业园河南省煤炭储备交易中心南侧建工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现,该工地正在作业。存在问题:1.施工进出道路未硬化;2.施工区域未采用湿法作业,仅有一台雾炮车,检查时未启用;3.地面未洒水降尘产生大量扬尘;4.渣土车运输时未密闭;5.施工作业区周围未围挡。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	9月30日
HN-07-142	9月7日	鹤壁市	鹤山区	韩林涧产业园	海特美美术材料有限公司	中国河南省鹤壁市鹤山区韩林涧产业园	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现,该工地正在作业。存在问题:1.施工工地未进行围挡;2.物料堆放未苫盖;3.未湿法作业,产生大量扬尘。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	9月30日