

附件

鹤壁市经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-143	9月6日	鹤壁市	经济技术开发区	渤海路办事处	汇海金属制品有限公司	中国河南省鹤壁市经济技术开发区渤海路办事处龙岗路北段路东	未安装治污设施	检查时发现，该企业临时停产，半成品铸件温度较高，有明显生产迹象。存在问题：1. 浇注工序未按环评要求安装活性炭吸附净化设施；2. 生产废砂露天堆放，未采取防尘抑尘措施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日