

附件

鹤壁市淇县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-158	9月14日	鹤壁市	淇县	卫都街道办事处	卫都办大海线黄庄拐弯处路南无名物料堆场	中国河南省鹤壁市淇县新安路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该处露天堆放的砂石、土料未进行苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HN-07-159	9月11日	鹤壁市	淇县	北阳镇高楼新庄	北阳镇高楼新庄垃圾池焚烧点	鹤壁市淇县北阳镇高楼新庄	露天焚烧	现场检查时，该村庄垃圾池正在燃烧，气味刺鼻。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-160	9月11日	鹤壁市	淇县	桥盟街道办事处古烟村村口	李永天砂场	中国河南省鹤壁市淇县S222(淇水路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,该企业未生产.存在问题:物料露天堆放,未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月30日
HN-07-161	9月11日	鹤壁市	淇县	淇县桥盟街道办事处大海线东段古烟村村口	鹤壁明鑫建筑装饰工程有限公司	中国河南省鹤壁市淇县人民路	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,该企业正在生产。存在问题:物料露天堆放,未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月30日
HN-07-162	9月8日	鹤壁市	淇县	灵山办事处	灵山小镇商业街项目	中国河南省鹤壁市淇县袁大线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在作业。存在问题:1.堆料未进行苫盖;2.进出车辆未搭建冲洗平台。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	9月30日
HN-07-163	9月7日	鹤壁市	淇县	庙口镇濛沟村	庙口镇濛沟村无名砂石料场	鹤壁市淇县庙口镇濛沟村	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,该砂石料场正在装运料石,未采取防尘降尘措施,扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-164	9月6日	鹤壁市	淇县	朝歌街道办事处省道222沧磊汽车养护中心后	朝歌街道办事处无名物料堆场	中国河南省鹤壁市淇县G107(京深线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，大面积物料露天堆放，未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日