

附件

焦作沁阳市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-242	9月4日	焦作市	沁阳市	太行办事处	上林苑二期项目工地	中国河南省焦作市沁阳市S238	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在生产。存在问题：运输车辆运送土堆未使用防尘网覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日
HN-07-243	9月4日	焦作市	沁阳市	西向镇	沁阳市新型防腐玻璃钢有限公司	中国河南省焦作市沁阳市X047	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产。存在问题：污染防治设施不正常运行，现场检查生产是废气处理设施UV光解处理设施未通电运行，总开关及副开关未处于通电状态；裁边打磨工段引风机未通电运行，无法抽取产生的有机废气，虽密闭处理，到地面明显飘散粉尘。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-244	9月3日	焦作市	沁阳市	紫陵镇	盛昊建材厂	中国河南省焦作市沁阳市S306	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业正在生产。存在问题：废砖再利用破碎工段未配套建设防治设施；砂石堆场只是搭建雨棚，未做围挡密闭处理。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HN-07-245	9月3日	焦作市	沁阳市	沁伏路旁	沁伏路旁无名养牛场	中国河南省焦作市沁阳市	露天焚烧	现场检查时，正常饲养奶牛。使用自制土灶焚烧秸秆和不明塑料制品，现场浓烟滚滚，并伴有明显燃烧塑料制品的刺鼻味。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日
HN-07-246	9月3日	焦作市	沁阳市	太行街道	亚特中央城房地产开发项目建筑工地	中国河南省焦作市沁阳市香港街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在生产，存在问题：现场一辆渣土运输车辆未密闭运输；进出车辆冲洗平台，清洗装置无法正常使用；有一产生扬尘路段未设置雾炮装置。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日