

附件

焦作市山阳区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-247	9月16日	焦作市	山阳区	中星街道办事处寺河村	文峰工贸有限公司	焦作市山阳区中星街道办事处寺河村	排污口不规范	督查组对焦作市文峰工贸有限公司检查时发现，该公司正在生产，存在问题：破碎车间的废气排放烟囱没有检测口、检测平台和废气排放标识牌。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
HN-07-248	9月12日	焦作市	山阳区	中星街道办事处中马村	兰达机械制造有限公司	河南省焦作市山阳区中星街道办事处中马村	未安装治污设施	督查组对焦作兰达机械制造有限公司检查时发现，该公司正在生产，存在问题：1. 企业现场未能提供营业执照及环保相关手续；2. 该企业在电焊和切割作业过程中未配套任何环保设备；3. 该企业粉末静电喷涂流水线的喷粉房外存在大量粉尘。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-249	9月8日	焦作市	山阳区	新丰二街	南水北调工程焦作城区焦东路至山阳路段物料堆场	河南省焦作市山阳区新丰二街	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该工程正在施工，南水北调河道两侧均有超过 500 平米大面积堆土未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HN-07-250	9月8日	焦作市	山阳区	焦东南路	风神轮胎股份有限公司焦作分公司	河南省焦作市山阳区焦东南路48号	工业粉尘无组织排放	检查时发现该企业正在生产，发现问题：VOCs 处理净化设备观测口未见循环水，四套设备排风筒监测口处于开放状态，存在散排现象。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日