

附件

## 开封市城乡一体化示范区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-074	9月9日	开封市	城乡一体化示范区	宋城办事处	开封博瑞汽车贸易有限公司	河南省开封市开封市市辖区魏都路	排污口不规范	督察人员对该公司进行现场检查,该4S店正常营业,喷漆房未使用,存在问题:喷漆房排气筒设置不规范,未设置朝上竖式排气筒,且高度不足15米。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
HN-07-075	9月9日	开封市	城乡一体化示范区	宋城办事处	开封博宇汽车销售服务有限公司	中国河南省开封市开封市市辖区魏都路	排污口不规范	督察人员对该公司进行现场检查,该4S店正常营业,喷漆房未使用,存在问题:1.喷漆房排气筒设置不规范,未设置朝上竖式排气筒,且高度不足15米;2.未建立活性炭更换台账。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
HN-07-076	9月9日	开封市	城乡一体化示范区	宋城路办事处	开封威瑞汽车服务有限公司	中国河南省开封市开封市市辖区魏都路	排污口不规范	现场检查,该4S店正常营业,喷漆房未使用,存在问题:喷漆房存在大小两个排气口,其中大的排气口正常使用,但排放高度不足15米。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日