

附件

开封市鼓楼区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-077	9月15日	开封市	鼓楼区	南苑	开利空分企业对面无名料场	河南省开封市开封市市辖区金明大道	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，该堆场料场露天堆放，未有效苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-078	9月15日	开封市	鼓楼区	南苑办事处	开封五一涂料有限公司	中国河南省开封市开封县G310(连天线)	未落实VOCs整治要求	现场检查，该企业正常生产。发现问题如下：1. 企业搅拌车间对油漆进行搅拌时，未完全密闭，有一定的有机废气产生，但现场无废气收集处理装置，仅通过车间排风扇向外排风，存在无组织排放问题；2. 企业产品罐装时，为敞开状态，无废气收集装置，现场油漆味明显。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HN-07-079	9月14日	开封市	鼓楼区	开封市金杞路18号	河南巨力玻璃有限公司	中国河南省开封市开封县G310(连天线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时企业正常生产，发现问题如下：企业炉窑正常运行，配套废气处理设施中废气收集风机正常运行，但风机收集管道以及风机与烟囱连接处存在多处漏点，部分炉窑废气未经烟囱喷淋处理，直接通过漏点排放至外界环境，现场气味较重。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
HN-07-080	9月11日	开封市	鼓楼区	南苑办事处	开封永盛食品配料有限公司	河南省开封市开封市市辖区金明大道	工业粉尘无组织排放	现场检查，企业正常生产，发现问题如下：1. 原料粉碎区顶部排风扇直排，车间现场粉尘弥漫，存在粉尘无组织排放问题；2. 装料间工作人员正在倒料，现场粉尘明显，装料间有吸尘装置正常运行，但背面上左右两侧各有一排风扇正向外排风，存在无组织排放问题。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-081	9月9日	开封市	鼓楼区	南苑街道	河南路跃市政工程有限公司年产20万吨沥青和商砼项目工地	河南省开封市开封县G310(连天线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业，存在问题： 1. 土方开挖未采取湿法作业，雾泡机未使用； 2. 部分物料露天堆放未覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日