

附件

## 开封市祥符区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-103	9月8日	开封市	祥符区	杜良乡	开封市祥符区大康新型砖制品有限公司	中国河南省开封市祥符区杜良乡大康寨村	未安装治污设施	现场检查，该单位正在生产。存在问题：祥符区治理整顿黏土砖瓦窑厂工作联席会议办公室于2018年8月29日对该单位下达整改通知，要求设置在线监测设备并联网经验收后方可投入生产，该单位未落实相关要求，在线监测设备未安装，仍在生产。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-104	9月8日	开封市	祥符区	杜良乡	开封市鑫源新型建筑材料有限公司	中国河南省开封市祥符区杜良乡小门砦村	未安装治污设施	现场检查，该企业正在生产，存在问题：2018年5月10日，2018年8月29日，开封市祥符区环保局两次责令该企业停产整改，该企业未按要求安装在线监控设施，擅自恢复生产。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
HN-07-105	9月6日	开封市	祥符区	杜良乡	祥符区三郭寨村G310(连天线)西侧无名粉煤灰堆场	中国河南省开封市开封县G310(连天线)三郭寨村西侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，该粉煤灰堆场防尘网已大面积破损，已无法起到防尘降尘效果。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HN-07-106	9月6日	开封市	祥符区	祥符区深圳大道与开杞路交叉口	开封市天宝行汽车服务有限公司	中国河南省开封市祥符区深圳大道与开杞路交叉口	排污口不规范	现场检查，该单位正在生产。存在问题：排污口不规范，喷漆房排气筒高度不足4米，与环评备案表中15米高度不符。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日