

附件

洛阳市老城区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-297	9月16日	洛阳市	老城区	邙山镇	洛阳市老城区三益陶瓷加工店	中国河南省洛阳市老城区后洞村	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该厂正在生产，现场无法提供环评手续。存在问题：上胶工序产生有机废气，现场作业时配套的污染收集处理设备未运行，在执法人员指出后才开启设备。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-298	9月16日	洛阳市	老城区	邙山镇	洛阳弘锋玻璃有限公司	中国河南省洛阳市老城区后洞村道	未落实VOCs整治要求	现场检查，该企业正在生产。存在问题： 1. 该企业的涂布、密封胶工序产生有机废气，未安装有机废气收集处理设施；2. 切割工序未配套粉尘收集处理设施；3. 未提供环保手续。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HN-07-299	9月15日	洛阳市	老城区	邙山镇	洛阳京安幕墙工程有限公司厂区内一无名加工厂（进厂区后走到底左边一间厂房）	河南省洛阳市老城区王城大道	治污设施不正常运行	现场检查时，该厂正在生产。存在问题： 电焊工序作业时配套的烟尘净化器未使用。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
HN-07-300	9月13日	洛阳市	老城区	中沟工业园	洛内内燃机有限公司隔壁无名厂房	中国河南省洛阳市老城区华山北路	未安装治污设施	现场检查时，车间内有人正在打扫卫生，存在问题：无法提供营业执照和环评，喷漆工序未安装VOCs收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-301	9月13日	洛阳市	老城区	中沟工业园	洛阳洛内内燃机有限公司	中国河南省洛阳市老城区华山北路	未安装治污设施	现场检查，该企业正在生产。存在问题： 1. 试验台发动机废气未处理，直接排放； 2. 废气未按环评要求经15米排气筒排放（排气筒实际高度约10米）。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
HN-07-302	9月10日	洛阳市	老城区	邙山街道	洛阳威格佳门窗有限公司	中国河南省洛阳市老城区	未安装治污设施	现场检查时，该公司正在生产，存在问题： 加热封胶工序产生VOCs气体，未安装VOCs收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
HN-07-303	9月10日	洛阳市	老城区	邙山街道	洛阳匠格门窗有限公司	中国河南省洛阳市老城区二乔路	未安装治污设施	现场检查时，该公司正在生产，存在问题： 切割工序未安装粉尘收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
HN-07-304	9月10日	洛阳市	老城区	邙山镇	洛阳腾众工程机械有限公司	河南省洛阳市老城区	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在生产。存在问题： 1. 焊接工段配套的焊接烟气净化装置未使用； 2. 打磨工段生产时未使用除尘收集设施，工业粉尘无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-305	9月10日	洛阳市	老城区	邙山镇	河南鹏熙玻璃有限公司	河南省洛阳市老城区王城大道	未落实VOCs整治要求	现场督察，企业正在生产，涂布、封胶工段正在使用。存在问题：涂布、高压釜和封胶工序产生VOCs，未安装VOCs治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日