

附件

洛阳市洛龙区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-309	9月14日	洛阳市	洛龙区	开元大道32号	鼎盛国际土方作业	河南省洛阳市洛龙区开元大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场核查，该施工工地未进行覆盖，地面大部分裸漏，未实行六个百分百，投诉问题属实。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日
HN-07-310	9月4日	洛阳市	洛龙区	中国河南省洛阳市洛龙区安乐镇水磨村东街	洛阳市洛龙区水磨村无名石材厂	中国河南省洛阳市洛龙区新开街	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	经现场检查，该石材作坊已关停，未生产，当地环保部门于2017年9月已贴封条。 存在问题：院内生产设备及部分材料未完全清除。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日