

附件

洛阳市伊川县督办问题清单

| 编号        | 检查时间 | 城市  | 县区  | 乡镇    | 污染源名称        | 污染源地址           | 问题类型             | 存在问题                                           | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|-----------|------|-----|-----|-------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| HN-07-354 | 9月9日 | 洛阳市 | 伊川县 | 河滨办事处 | 伊川县文化路向北延伸工程 | 中国河南省洛阳市伊川县S243 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查，该工地正在作业，存在问题：1. 部分土方未覆盖到位；2. 土方开挖未采取湿法作业。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 9月30日 |