

附件

濮阳市城乡一体化示范区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-276	9月14日	濮阳市	示范区	开州办	绿城路与开州路东北角工地	中国河南省濮阳市示范区开德中街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查有一辆铲车正在施工作业，工地原料堆未进行全部苫盖，未洒水，未落实“六个百分百”路边植物有一定积尘，举报情况属实。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日
HN-07-285	9月14日	濮阳市	示范区	开州办	建业（森林半岛）建筑工地	河南省濮阳市示范区开州办绿城路北侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，工地施工中，工地内泥土部分基本已覆盖，存在问题：工地车辆进出口喷淋设施人为操作控制，现场检查时工地围挡处喷淋设施未开启。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-286	9月5日	濮阳市	示范区	开州办	肖垒修车店	中国河南省濮阳市示范区开州办经开大道西侧	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：该企业无工商营业执照，未办理相关环保审批手续，自建汽车喷漆房，未配套废气收集和处置装置，喷漆废气通过墙角安装的排风扇直接排入外环境，室外场地有露天打磨痕迹。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
HN-07-287	9月5日	濮阳市	示范区	卫都办	渣土运输车（豫JA7727、豫J66387、豫J39218）	中国河南省濮阳市	渣土车覆盖不完全	经过该路段的多辆渣土车均未使用车顶防尘盖，包括：豫JA7727. 豫J66387. 豫J39218。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日
HN-07-288	9月5日	濮阳市	示范区	卫都办	璞樾公馆建筑工地	中国河南省濮阳市清丰县X016	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：施工场地喷淋设施不完善；擅自增设进出口，道路未硬化，土方车进出工地未清洗；多辆渣土运输车从工地向外运送土方时上盖未使用，包括豫J99135. 豫J29197. 豫J27723. 豫J29587；土方车运输路线未硬化，产生大量扬尘。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日