

附件

新乡市凤泉区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-169	9月7日	新乡市	凤泉区	永信大道西庄村北400米东侧田埂	西庄村北400米东侧田埂露天垃圾焚烧点	中国河南省新乡市凤泉区大块镇	露天焚烧	检查时发现，村北400米东侧田埂正在露天焚烧垃圾，气味刺鼻。	调查核实，责令整改。	9月30日
HN-07-170	9月7日	新乡市	凤泉区	新乡市凤泉区陈堡村	豫魁建筑材料有限公司	中国河南省新乡市凤泉区S229	工业粉尘无组织排放	检查时发现，该企业生产。存在问题：1.粉磨、搅拌工序产污设施收集效果不佳，存在无组织排放；2.生产区域未密闭完全，粉末无组织排放；3.厂区内存放碎砂石等物料堆场区域，未密闭完全，粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日