

附件

郑州市二七区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-009	9 月 15 日	郑州市	二七区	侯寨乡	航海路郑西 高铁交叉口 无名渣土堆 场	中国河南省郑州 市二七区上闫垌 村村委会门口	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查发现，该地存有大量建筑 垃圾和土方，未完全覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物料 入棚入仓或建设挡风抑尘 网，并采取洒水、喷淋、苦 盖等综合措施。对企事业单 位存在违法行为的，依据 《大气污染防治法》第一百 一十七条，立案处罚。	9 月 30 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-010	9月8日	郑州市	二七区	金水源办事处	郑州市二七区垃圾填埋场西侧郑州市建筑垃圾资源化消纳中心院内	中国河南省郑州市二七区	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业未生产。存在问题：1. 现场有多套制砖设备，未安装任何污染防治设施，有近期生产痕迹，存有大量建筑用砖，正在装车；2. 院内多个沙土堆未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HN-07-011	9月5日	郑州市	二七区	樱桃沟管委会	黄龙岗社区百姓建材门口无名钢窗厂	中国河南省郑州市二七区黄龙岗百姓建材旁边	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业未生产。存在问题：1. 无环保手续；2. 库房内存放有钢窗、油漆桶和刷漆工具，部分钢制物油漆未干，有机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HN-07-012	9月4日	郑州市	二七区	金水源街道办事处	市政工程总公司商品混凝土厂	中国河南省郑州市二七区G310(连天线)	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业未生产。存在问题：正在实施物料储棚配件露天刷漆作业，有机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HN-07-013	9月4日	郑州市	二七区	侯寨镇	渣土运输车（豫P88592）	中国河南省郑州市二七区S316(郑密路)	渣土车覆盖不完全	检查时发现，位于郑州市郑密路，牌号为豫P88592的渣土运输车未采取密闭措施上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-014	9月4日	郑州市	二七区	候寨镇	渣土运输车 (豫A1766T)	中国河南省郑州市二七区G310(连天线)	渣土车覆盖不完全	检查时发现,位于郑州市西四环与贾鲁河交汇处,牌号为豫A1766T的渣土运输车未采取密闭措施上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日